FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	7	MES:	8	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	CENTRO 2 - CARRERA 50	NOMBRE DEL ENCARGADO:	KAREN ALEJANDRA RODRIGUEZ LEON

CONDUCTOR

NOMBRE CONDUCTOR:	MIGUEL RIVERA
NÚMERO DE CÉDULA:	5.764.030
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE PRESENTA EN LAS CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

OPERARIOS

NOMBRE OPERARIO:	ANGELO PARDO
NUMERO DE CÉDULA:	1.024.599.112
NOMBRE OPERARIO:	SEBASTIAN PORRAS
NUMERO DE CÉDULA:	1.001.061.656
NOMBRE OPERARIO:	JONATHAN CAICEDO
NUMERO DE CÉDULA:	1.013.641.882
NOMBRE OPERARIO:	SANTIAGO LOPEZ
NUMERO DE CÉDULA:	1.010.243.362

DATOS CAMIÓN

PLACAS:	GUU 897
MODELO CAMIÓN:	2020
CAPACIDAD:	5850KG
CILINDRAJE:	5.193CC
CINTURON DE SEGURIDAD:	SI
ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN LAS CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

MAÑANA

HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	05:45 HR
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	06:00 HR - CARRERA 50 X CALLE 6
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	06:45 HR

TARDE

HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	13:20 HR
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	15:00 HR

EQUIPO DE CARRETERAS

BOTIQUÍN:	AM	SI
	PM	SI
EXTINTOR:	AM	SI
	PM	SI
FECHA VENCIMIENTO:	ABRIL DE 2023	
LLANTAS DE REPUESTO:	SI	
REVISIÓN TECNICOMECANICA:	SI	
VENCE:	01 DE MARZO DE 2023	

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

CONO:	AM	NO
	PM	NO
ESTACIONARIAS:	AM	SI
ESTACIONARIAS:	PM	SI

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

SOGAS:	AM	SI
	PM	SI
COBIJAS:	AM	NO
	PM	NO

OBSERVACIONES GENERALES

LOS OPERARIOS ANGELO PARDO (C.C 1.024.599.112), SEBASTIAN PORRAS (C.C 1.001.061.656), JONATHAN CAICEDO (C.C 1.013.641.882) Y SANTIAGO LOPEZ (C.C 1.010.243.362) NO PORTAN REFLECTIVOS EN HORAS DE LA MAÑANA. EL CAMION NO PORTA CONO DE SEÑALIZACIÓN, NI COBIJAS TANTO EN LA MAÑANA COMO EN LA TARDE

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	100	5	11	0	212	5	1	0	6	0	0	12	0	12		R	Regular
ESTADO	B	B	B	N/A	B	B	B	N/A	R	N/A	N/A	B	N/A	R		M	Malo

Observaciones adicionales:
LLEGAN 5 PALETAS PEDAGOGICAS A LA RUTA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA









TARDE









NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	KAREN ALEJANDRA RODRIGUEZ LEON	Karen A. Rodriguez L.