FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	7	**MES:**	8	**AÑO:**	2022	**CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:**	CENTRO 3 - SÉPTIMA SUR - ZONA 2	**NOMBRE DEL ENCARGADO:**	DANIELA RUIZ QUINTANA

CONDUCTOR		***OPERARIOS***		***DATOS CAMIÓN***	
NOMBRE CONDUCTOR:	WILLIAM VIVAS	**NOMBRE OPERARIO:**	DANIEL POLANCO	**PLACAS:**	KSP 774
		NUMERO DE CÉDULA:	1.102.574.450	**MODELO CAMIÓN:**	2022
NÚMERO DE CÉDULA:	79.483. 564	**NOMBRE OPERARIO:**	FRANCO PEÑA	**CAPACIDAD:**	2650 KG
		NUMERO DE CÉDULA:	1.031.804.494	**CILINDRAJE:**	2.771 CC
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE ENCUENTRA EN CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO	**NOMBRE OPERARIO:**	FELIPE PEÑA	**CINTURON DE SEGURIDAD:**	SI
		NUMERO DE CÉDULA:	1.022.922.024	**ESTADO DEL CAMIÓN:**	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO
		NOMBRE OPERARIO:	N/A		
		NUMERO DE CÉDULA:	N/A		

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN		***EQUIPO DE CARRETERAS***			***ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN***		
MAÑANA		**BOTIQUÍN:**	AM	SI	**CONO:**	AM	SI
HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	5:30 HR		PM	SI		PM	SI
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	6:15 HR	**EXTINTOR:**	AM	SI	**ESTACIONARIAS:**	AM	SI
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	6:50 HR		PM	SI	**ESTACIONARIAS:**	PM	SI
		FECHA VENCIMIENTO:	DICIEMBRE DE 2022				
TARDE		**LLANTAS DE REPUESTO:**	SI		***ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:***		
HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	13:30 HR				**SOGAS:**	AM	SI
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	14:20 HR	**REVISIÓN TECNICOMECANICA:**	N/A			PM	SI
		VENCE:	N/A		**COBIJAS:**	AM	NO
						PM	NO

OBSERVACIONES GENERALES

COMO NOVEDAD EN LOS REQUERIMIENTOS, LOS OPERARIOS DANIEL POLANCO CON CEDULA 1.102.574.450 , FRANCO PEÑA DE CÉDULA 1.031.804.494 Y FELIPE PEÑA DE CÉDULA 1.022.922.024 NO PORTAN REFLECTIVOS EN LA MAÑANA Y NO PORTAN BOTAS DE SEGURIDAD TANTO EN LA MAÑANA COMO EN LA TARDE. EL CAMIÓN ES MODELO 2022.

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	77	1	0	17	39	0	3	0	3	0	0	0	0	0		R	Regular
ESTADO	B	B	N/A	B	B	N/A	B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		M	Malo

Observaciones adicionales:
SE REPORTA UNA VALLA DE INICIO - FIN DE CICLOVÍA MÁS UNA VALLA TIPO TRES.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA









TARDE









NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	DANIELA RUIZ QUINTANA	Ruiz Daniela