

# FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

|                                      |                                                                                    |      |   |      |      |                                      |                            |                                  |                                                                                                       |    |    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| DIA:                                 | 14                                                                                 | MES: | 8 | AÑO: | 2022 | CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO: | CENTRO 1 -BOYACA SUR- RUTA | NOMBRE DEL ENCARGADO:            | JESIKA CAMILA GONZÁLEZ SANTAMARIA                                                                     |    |    |
| <b>CONDUCTOR</b>                     |                                                                                    |      |   |      |      | <b>OPERARIOS</b>                     |                            | <b>DATOS CAMIÓN</b>              |                                                                                                       |    |    |
| NOMBRE CONDUCTOR:                    | GUILLERMO ORLANDO MENDOZA TORRES                                                   |      |   |      |      | NOMBRE OPERARIO:                     | DIEGO VALENCIA             | PLACAS:                          | JUY 970                                                                                               |    |    |
| NÚMERO DE CÉDULA:                    | 19.253.716                                                                         |      |   |      |      | NUMERO DE CÉDULA:                    | 1.022.420.082              | MODELO CAMIÓN:                   | 2022                                                                                                  |    |    |
| ESTADO DEL CONDUCTOR:                | EL CONDUCTOR SE ENCUENTRA EN CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO |      |   |      |      | NOMBRE OPERARIO:                     | CARLOS BALLESTEROS         | CAPACIDAD:                       | 5600 KG                                                                                               |    |    |
|                                      |                                                                                    |      |   |      |      | NUMERO DE CÉDULA:                    | 1.014.218.166              | CILINDRAJE:                      | 3760 CC                                                                                               |    |    |
|                                      |                                                                                    |      |   |      |      | NOMBRE OPERARIO:                     | ESTEBAN MARTINEZ           | CINTURON DE SEGURIDAD:           | SI                                                                                                    |    |    |
|                                      |                                                                                    |      |   |      |      | NUMERO DE CÉDULA:                    | 1.026.595.038              | ESTADO DEL CAMIÓN:               | EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES MECANICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO |    |    |
| <b>HORA LLEGADA DEL CAMIÓN</b>       |                                                                                    |      |   |      |      | <b>EQUIPO DE CARRETERAS</b>          |                            | <b>ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN</b> |                                                                                                       |    |    |
| <b>MAÑANA</b>                        |                                                                                    |      |   |      |      | BOTQUÍN:                             | AM                         | SI                               | CONO:                                                                                                 | AM | NO |
| HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA: | 5:46 HR                                                                            |      |   |      |      |                                      | PM                         | SI                               |                                                                                                       | PM | NO |
| PASO POR PUNTO FORMACIÓN:            | 6:14 HR - AVENIDA BOYACÁ X CALLE 12B                                               |      |   |      |      | EXTINTOR:                            | AM                         | SI                               | ESTACIONARIAS:                                                                                        | AM | SI |
| HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:      | 6:35 HR                                                                            |      |   |      |      |                                      | PM                         | SI                               | ESTACIONARIAS:                                                                                        | PM | SI |
| <b>TARDE</b>                         |                                                                                    |      |   |      |      | FECHA VENCIMIENTO:                   | OCTUBRE 2022               |                                  | <b>ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:</b>                                                      |    |    |
| HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:  | 13:12 HR                                                                           |      |   |      |      | LLANTAS DE REPUESTO:                 | SI                         |                                  | SOGAS:                                                                                                | AM | SI |
| HORA DE FINALIZACIÓN                 | 15:10 HR                                                                           |      |   |      |      | REVISIÓN TECNICO MECANICA:           | N/A                        |                                  |                                                                                                       | PM | SI |
|                                      |                                                                                    |      |   |      |      | VENCE:                               | N/A                        |                                  | COBIJAS:                                                                                              | AM | SI |
|                                      |                                                                                    |      |   |      |      |                                      |                            |                                  | PM                                                                                                    | SI |    |

## OBSERVACIONES GENERALES

COMO NOVEDAD EN LOS REQUERIMIENTOS SE TIENE QUE EL CABALLERO ESTEBAN MARTINEZ CON CC 1.026.595.038 Y EL CABALLERO DIEGO VALENCIA CON CC. 1.022.420.082 NO PORTAN REFLECTIVOS EN LA MAÑANA; EL VEHICULO NO PORTA CONO DE SEÑALIZACIÓN TANTO EN LA MAÑANA COMO EN LA TARDE, PARA EL VEHICULO NO APLICA LA REVISIÓN TECNICO MECANICA, YA QUE ESTE AUN NO TIENE MÁS DE 2 AÑOS DE HABERSE MATRICULADO.

## CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

| TIPO     | VALLAS | VALLA T3 | CONTRAFLUJOS | DIVISORES CARRIL | CONOS | TAPETES | CICLOPARQUEADEROS | CANECAS V | PENDONES | TELAS | MAPAS | PALETAS | MALETIN | BASES | ESTADO | B | Bueno   |
|----------|--------|----------|--------------|------------------|-------|---------|-------------------|-----------|----------|-------|-------|---------|---------|-------|--------|---|---------|
| CANTIDAD | 88     | 3        | 0            | 0                | 61    | 0       | 5                 | 0         | 5        | 0     | 4     | 2       | 0       | 9     |        | R | Regular |
| ESTADO   | R      | B        | N/A          | N/A              | R     | N/A     | R                 | N/A       | R        | N/A   | B     | B       | N/A     | R     |        | M | Malo    |

### Observaciones adicionales:

PARA LA JORNADA SE CARGA DESDE BODEGA UN TROPEZÓN.

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

|        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| MAÑANA |  |  |  |  |  |  |
| TARDE  |  |  |  |  |  |  |

NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:

JESIKA CAMILA GONZÁLEZ SANTAMARIA

