



FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DÍA:	14	MES:	8	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	CENTRO 2 - CARRERA 50	NOMBRE DEL ENCARGADO:	KAREN ALEJANDRA RODRIGUEZ LEON		
CONDUCTOR						OPERARIOS			DATOS CAMIÓN		
NOMBRE CONDUCTOR:	MIGUEL RIVERA					NOMBRE OPERARIO:	ANGELO PARDO		PLACAS:	GUU 897	
NÚMERO DE CÉDULA:	5.764.030					NÚMERO DE CÉDULA:	1.024.599.112		MODELO CAMIÓN:	2020	
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE PRESENTA EN LAS CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.					NOMBRE OPERARIO:	SEBASTIAN PORRAS		CAPACIDAD:	5850KG	
						NÚMERO DE CÉDULA:	1.001.061.656		CILINDRAJE:	5.193CC	
						NOMBRE OPERARIO:	JONATHAN CAICEDO		CINTURON DE SEGURIDAD:	SI	
						NÚMERO DE CÉDULA:	1.013.641.882		ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN LAS CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.	
NOMBRE OPERARIO:	N/A										
HORA LLEGADA DEL CAMIÓN						EQUIPO DE CARRETERAS			ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN		
MAÑANA						BOTIQUÍN:	AM	SI	CONO:	AM	NO
HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	05:47 HR						PM	SI		PM	NO
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	06:07 HR - CARRERA 50 X CALLE 6					EXTINTOR:	AM	SI	ESTACIONARIAS:	AM	SI
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	06:48 HR						PM	SI	ESTACIONARIAS:	PM	SI
TARDE						FECHA VENCIMIENTO:	ABRIL DE 2023		ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:		
HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	13:20 HR					LLANTAS DE REPUESTO:	SI		SOGAS:	AM	SI
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	15:10 HR					REVISIÓN TECNICO MECANICA:	SI			PM	SI
						VENCE:	01 DE MARZO DE 2023		COBIJAS:	AM	NO
									PM	NO	

OBSERVACIONES GENERALES

LOS OPERARIOS ANGELO PARDO (C.C 1.024.599.112), SEBASTIAN PORRAS (C.C 1.001.061.656) Y JONATHAN CAICEDO (C.C 1.013.641.882) NO PORTAN REFLECTIVOS EN HORAS DE LA MAÑANA. EL CAMION NO PORTA CONO DE SEÑALIZACIÓN, NI COBIJAS TANTO EN LA MAÑANA COMO EN LA TARDE

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	100	5	11	0	212	5	1	0	6	0	0	12	0	12		R	Regular
ESTADO	B	B	B	N/A	B	B	B	N/A	R	N/A	N/A	B	N/A	R		M	Malo

Observaciones adicionales:
LLEGAN 5 PALETAS PEDAGOGICAS A LA RUTA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA						
TARDE						

NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:

KAREN ALEJANDRA RODRIGUEZ LEON

Karen A. Rodriguez L.