FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	14	**MES:**	8	**AÑO:**	2022	**CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:**	CENTRO 3 - SÉPTIMA SUR - ZONA 2	**NOMBRE DEL ENCARGADO:**	DANIEL FELIPE CAMELO VERGARA

CONDUCTOR		***OPERARIOS***		***DATOS CAMIÓN***	
NOMBRE CONDUCTOR:	WILLIAM VIVAS	**NOMBRE OPERARIO:**	DANIEL ALFONSO POLANCO BORJA	**PLACAS:**	KSP 774
		NUMERO DE CÉDULA:	1.102.574.450	**MODELO CAMIÓN:**	2022
NÚMERO DE CÉDULA:	79.483. 564	**NOMBRE OPERARIO:**	FRANCO PEÑA	**CAPACIDAD:**	2650 KG
		NUMERO DE CÉDULA:	1.031.804.494	**CILINDRAJE:**	2.771 CC
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE ENCUENTRA EN CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO	**NOMBRE OPERARIO:**	FELIPE PEÑA	**CINTURON DE SEGURIDAD:**	SI
		NUMERO DE CÉDULA:	1.022.922.024	**ESTADO DEL CAMIÓN:**	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO
		NOMBRE OPERARIO:	N/A		
		NUMERO DE CÉDULA:	N/A		

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN		***EQUIPO DE CARRETERAS***			***ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN***		
MAÑANA		**BOTIQUÍN:**	AM	SI	**CONO:**	AM	SI
HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	5:10 HR		PM	SI		PM	SI
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	5:10 HR CARRERA 7 CON CALLE 28	**EXTINTOR:**	AM	SI	**ESTACIONARIAS:**	AM	SI
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	6:40 HR		PM	SI	**ESTACIONARIAS:**	PM	SI
		FECHA VENCIMIENTO:	DICIEMBRE DE 2022				
TARDE		**LLANTAS DE REPUESTO:**	SI		***ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:***		
HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	13:20 HR				**SOGAS:**	AM	SI
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	14: 40 HR	**REVISIÓN TECNICOMECANICA:**	N/A			PM	SI
		VENCE:	NO APLICA		**COBIJAS:**	AM	NO
						PM	NO

OBSERVACIONES GENERALES

COMO NOVEDAD EN LOS REQUERIMIENTOS, LOS OPERARIOS DANIEL ALFONSO POLANCO BORJA DE CÉDULA 1.102.574.450, FRANCO PEÑA DE CÉDULA 1.031.804.494 Y FELIPE PEÑA DE CÉDULA 1.022.922.024 NO PORTAN REFLECTIVOS EN LA MAÑANA Y NO PORTAN BOTAS DE SEGURIDAD TANTO EN LA MAÑANA COMO EN LA TARDE. EL CAMIÓN ES MODELO 2022. EL OPERARIO DIEGO LINARES DE CÉDULA 1.007.105.448 LLEGA AL PUNTO DE INICIO DE RECOLECCIÓN A LAS 14:05 HORAS.

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	77	1	0	17	39	0	3	0	3	0	0	4	0	0		R	Regular
ESTADO	B	B	N/A	B	B	N/A	B	N/A	R	N/A	N/A	B	N/A	N/A		M	Malo

Observaciones adicionales:
NO APLICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA

TARDE

NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	DANIEL FELIPE CAMELO VERGARA