



FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	14	MES:	8	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	CENTRO 4 - CALLE 26 ORIENTAL - CONOS 1	NOMBRE DEL ENCARGADO:	LUIS CARLOS HEREDIA SOTAQUIRA		
CONDUCTOR						OPERARIOS		DATOS CAMIÓN			
NOMBRE CONDUCTOR:	DIEGO MELO					NOMBRE OPERARIO:	LUISA URBANO	PLACAS:	WNO 069		
NÚMERO DE CÉDULA:	11.215.248					NUMERO DE CÉDULA:	1.032.474.282	MODELO CAMIÓN:	2016		
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE ENCUENTRA EN CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO					NOMBRE OPERARIO:	MAURICIO SUATERNA	CAPACIDAD:	2700 KG		
						NUMERO DE CÉDULA:	1.022.385.277	CILINDRAJE:	2.771 CC		
						NOMBRE OPERARIO:	KEVIN URBANO	CINTURON DE SEGURIDAD:	SI		
						NUMERO DE CÉDULA:	1.013.108.599	ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.		
NOMBRE OPERARIO:	NIXON URBANO										
HORA LLEGADA DEL CAMIÓN						EQUIPO DE CARRETERAS		ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN			
MAÑANA						BOTIQUÍN:	AM	SI	CONO:	AM	NO
HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	06:30 HR						PM	SI		PM	NO
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	N/A					EXTINTOR:	AM	SI	ESTACIONARIAS:	AM	SI
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	07:25 HR						PM	SI	ESTACIONARIAS:	PM	SI
TARDE						FECHA VENCIMIENTO:	AGOSTO 2022		ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:		
HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	13:37 HR					LLANTAS DE REPUESTO:	SI		SOGAS:	AM	SI
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	14:15 HR					REVISIÓN TECNOMECANICA:	SI			PM	SI
						VENCE:	NOVIEMBRE DE 2022		COBIJAS:	AM	SI
									PM	SI	

OBSERVACIONES GENERALES

LOS OPERARIOS LUISA URBANO (CC 1.032.742.282), MAURICIO SUATERNA (CC 1.022.385.277), KEVIN URBANO (CC 1.013.108.599) Y NIXON URBANO (CC 1.022.437.532) NO PORTAN BOTAS DE SEGURIDAD Y NO UTILIZAN GUANTES TANTO EN LA MAÑANA COMO EN LA TARDE. SE CUENTA CON EL CONO DE SEÑALIZACIÓN PERO NO ES USADO DURANTE LA DISTRIBUCIÓN NI DURANTE LA RECOLECCIÓN. PARA LA RECOLECCION EL CAMIÓN LLEGA 13:37 HORAS AL PRIMER PUNTO JUNTO CON LOS CUATRO OPERARIOS QUE FUERON LOS MISMOS DE LA MAÑANA.

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	38	10	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0		R	Regular
ESTADO	B	B	N/A	N/A	B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		M	Malo

Observaciones adicionales:
NO APLICA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA						
TARDE						

NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME: LUIS CARLOS HEREDIA SOTAQUIRA