



FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	14	MES:	8	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	CENTRO 4 - CALLE 26 ORIENTAL - RUTA	NOMBRE DEL ENCARGADO:	LUIS CARLOS HEREDIA SOTAQUIRA		
CONDUCTOR						OPERARIOS		DATOS CAMIÓN			
NOMBRE CONDUCTOR:	EDUARDO GARCÍA					NOMBRE OPERARIO:	SANTIAGO LÓPEZ	PLACAS:	WDC 272		
NÚMERO DE CÉDULA:	96.189.034					NÚMERO DE CÉDULA:	1.010.243.362	MODELO CAMIÓN:	2015		
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE ENCUENTRA EN CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO					NOMBRE OPERARIO:	ANTONIO ROMERO	CAPACIDAD:	4850 KG		
						NÚMERO DE CÉDULA:	4.486.236	CILINDRAJE:	3.760 CC		
						NOMBRE OPERARIO:	XAVIER BARRIOS	CINTURON DE SEGURIDAD:	SI		
						NÚMERO DE CÉDULA:	19.546.253	ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO		
NOMBRE OPERARIO:	N/A										
HORA LLEGADA DEL CAMIÓN						EQUIPO DE CARRETERAS		ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN			
MAÑANA						BOTIQUÍN:	AM	SI	CONO:	AM	SI
HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:							PM	SI		PM	SI
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:						EXTINTOR:	AM	SI	ESTACIONARIAS:	AM	SI
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:							PM	SI		PM	SI
TARDE						FECHA VENCIMIENTO:	AGOSTO DE 2022		ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:		
HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:						LLANTAS DE REPUESTO:	SI		SOGAS:	AM	SI
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:							REVISIÓN TECNICO MECANICA:	SI		PM	SI
						VENCE:		29 DE JUNIO DE 2023		COBIJAS:	AM
										PM	SI

OBSERVACIONES GENERALES

COMO NOVEDAD EN LOS REQUERIMIENTOS, EL OPERARIO SANTIAGO LÓPEZ DE CÉDULA 1.010.243.362 NO PORTA REFLECTIVOS EN LA MAÑANA, EL OPERARIO XAVIER BARRIOS DE CÉDULA 19.546.253 NO PORTAN REFLECTIVOS EN LA MAÑANA Y NO PORTA BOTAS DE SEGURIDAD EN LA TARDE, EL OPERARIO ANTONIO ROMERO DE CÉDULA 4.486.236 NO PORTA REFLECTIVOS EN LA MAÑANA Y NO PORTA BOTAS DE SEGURIDAD TANTO EN LA MAÑANA COMO EN LA TARDE.

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	72	1	0	60	37	15 P	0	0	10	0	0	4	0	16	R	R	Regular
ESTADO	B	B	N/A	B	B	B	N/A	N/A	B	N/A	N/A	B	N/A	R	M	M	Malo

Observaciones adicionales:
COMO NOVEDAD LAS BASES SE ENCUENTRAN PARTIDAS E INCOMPLETAS.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA						
TARDE						

NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME: LUIS CARLOS HEREDIA SOTAQUIRA