



FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DÍA:	14	MES:	8	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	CENTRO 5 - CALLE 26 OCCIDENTAL - RUTA	NOMBRE DEL ENCARGADO:	RUIZ QUINTANA DANIELA		
CONDUCTOR						OPERARIOS			DATOS CAMIÓN		
NOMBRE CONDUCTOR:	RAFAEL ROZO					NOMBRE OPERARIO:	FLOREIDA CUELLAR		PLACAS:	EQO 914	
NÚMERO DE CÉDULA:	11.350.110					NÚMERO DE CÉDULA:	52.691.108		MODELO CAMIÓN:	2017	
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE PRESENTA EN LAS CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.					NOMBRE OPERARIO:	JUAN ALVARADO		CAPACIDAD:	5600 KG	
						NOMBRE OPERARIO:	1.015.419.135		CILINDRAJE:	3.760 CC	
						NOMBRE OPERARIO:	CAMILO RODRÍGUEZ		CINTURON DE SEGURIDAD:	SI	
						NOMBRE OPERARIO:	1.013.099.445		ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN LAS CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.	
NOMBRE OPERARIO:	JUAN MARTINEZ										
NÚMERO DE CÉDULA:						NÚMERO DE CÉDULA:	1.010.019.554				
HORA LLEGADA DEL CAMIÓN						EQUIPO DE CARRETERAS			ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN		
MAÑANA						BOTIQUÍN:	AM	SI	CONO:	AM	NO
HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	06:29 HR						PM	SI		PM	NO
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	07:05 HR - CALLE 26 X AVENIDA BOYACÁ					EXTINTOR:	AM	SI	ESTACIONARIAS:	AM	SI
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	07:34 HR						PM	SI	ESTACIONARIAS:	PM	SI
						FECHA VENCIMIENTO:	NOVIEMBRE DE 2022				
TARDE						LLANTAS DE REPUESTO:	SI		ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:		
HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	13:20 HR					REVISIÓN TECNOMECAICA:	SI		SOGAS:	AM	SI
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	15:33 HR						PM	SI			
						VENCE:	08 DE AGOSTO DE 2023		COBIJAS:	AM	NO
									PM	NO	

OBSERVACIONES GENERALES

EN HORAS DE LA MAÑANA LOS OPERARIOS: FLOREIDA CUELLAR CON CC. 52.691.108, JUAN ALVARADO CON CC. 1.015.419.135, CAMILO RODRIGUEZ CON CC. 1.013.099.445 Y JUAN MARTINEZ CON CC. 1.010.019.554 NO USAN REFLECTIVOS. TANTO EN LA MAÑANA COMO EN LA TARDE LOS OPERARIOS FLOREIDA CUELLAR CON CC. 52.691.108 Y CAMILO RODRIGUEZ CON CC. 1.013.099.445 NO USAN BOTAS DE SEGURIDAD. TANTO EN LA DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN, EL CAMIÓN NO CUENTA CON CONO DE SEÑALIZACIÓN, NI CON COBIJAS.

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	99	12	0	42	110	0	0	0	16	0	0	4	0	18	R	R	Regular
ESTADO	R	B	N/A	M	B	N/A	N/A	N/A	R	N/A	N/A	B	N/A	M	M	M	Malo

Observaciones adicionales:

DADO QUE EL CAMION DISPUESTO PARA LA JORNADA TIENE DIMENSIONES MENORES, SOLO SE LOGRAN CARGAR 18 BASES. SE PRESENTA EL HURTO DE UNA (1) VALLA T3 EN LA CALLE 26 X CARRERA 75.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA						
TARDE						

NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:

RUIZ QUINTANA DANIELA

Daniela