



FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DÍA:	14	MES:	8	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	CENTRO 6 - PARKWAY - PARQUE NACIONAL - ZONA 2	NOMBRE DEL ENCARGADO:	CESPEDES SANDOVAL CESAR HUMBERTO		
CONDUCTOR						OPERARIOS			DATOS CAMIÓN		
NOMBRE CONDUCTOR:	FERNANDO RIVERA					NOMBRE OPERARIO:	DAVID RIVERA		PLACAS:	WFI 503	
NÚMERO DE CÉDULA:	79.133.642					NÚMERO DE CÉDULA:	1.016.074.694		MODELO CAMIÓN:	2015	
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE PRESENTA EN LAS CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.					NOMBRE OPERARIO:	NELSON CAÑA		CAPACIDAD:	4028KG	
						NÚMERO DE CÉDULA:	18.927.496		CILINDRAJE:	3.907CC	
						NOMBRE OPERARIO:	ALEJANDRO DEL VALLE		CINTURON DE SEGURIDAD:	SI	
						NÚMERO DE CÉDULA:	21.015.439		ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN LAS CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.	
NOMBRE OPERARIO:	N/A										
NÚMERO DE CÉDULA:						NÚMERO DE CÉDULA:	N/A				
HORA LLEGADA DEL CAMIÓN						EQUIPO DE CARRETERAS			ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN		
MAÑANA						BOTIQUÍN:	AM	SI	CONO:	AM	SI
HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	05:30 HR						PM	SI		PM	SI
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	06:03 HR - KR 24 X CL 41					EXTINTOR:	AM	SI	ESTACIONARIAS:	AM	SI
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	06:19 HR						PM	SI	ESTACIONARIAS:	PM	SI
TARDE						FECHA VENCIMIENTO:	NOVIEMBRE DE 2022				
HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	13:23 HR					LLANTAS DE REPUESTO:	SI		ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:		
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	14:32 HR					REVISIÓN TECNICO MECANICA:	SI		SOBAS:	AM	SI
						VENCE:	14 DE DICIEMBRE DE 2022			COBIJAS:	PM

OBSERVACIONES GENERALES

LOS OPERARIOS: DAVID RIVERA CON CC 1.016.074.694, NELSON CAÑA CON CC 18.927.496 Y ALEJANDRO DEL VALLE CON CC 21.015.439 NO PORTAN REFLECTIVOS EN HORAS DE LA MAÑANA.

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	68	0	0	0	25	0	1	0	0	0	0	0	0	0		R	Regular
ESTADO	B	N/A	N/A	N/A	R	N/A	B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		M	Malo

Observaciones adicionales:
NO APLICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA						
TARDE						

NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME: CESPEDES SANDOVAL CESAR HUMBERTO