# FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

| DIA: | 21 | MES: | 8 | AÑO: | 2022 | CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO: | CENTRO 2 - CARRERA 50 | NOMBRE DEL ENCARGADO: | KAREN ALEJANDRA RODRIGUEZ LEON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## CONDUCTOR

| | |
|---|---|
| NOMBRE CONDUCTOR: | MIGUEL RIVERA |
| NÚMERO DE CÉDULA: | 5.764.030 |
| ESTADO DEL CONDUCTOR: | EL CONDUCTOR SE PRESENTA EN LAS CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO. |

## OPERARIOS

| | |
|---|---|
| NOMBRE OPERARIO: | ANGELO PARDO |
| NUMERO DE CÉDULA: | 1.024.599.112 |
| NOMBRE OPERARIO: | SEBASTIAN PORRAS |
| NUMERO DE CÉDULA: | 1.001.061.656 |
| NOMBRE OPERARIO: | JONATHAN CAICEDO |
| NUMERO DE CÉDULA: | 1.013.641.882 |
| NOMBRE OPERARIO: | JONATHAN VALDEZ |
| NUMERO DE CÉDULA: | 1.000.401.519 |

## DATOS CAMIÓN

| | |
|---|---|
| PLACAS: | GUU 897 |
| MODELO CAMIÓN: | 2020 |
| CAPACIDAD: | 5850KG |
| CILINDRAJE: | 5.193CC |
| CINTURON DE SEGURIDAD: | SI |
| ESTADO DEL CAMIÓN: | EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN LAS CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO. |

## HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

### MAÑANA

| | |
|---|---|
| HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA: | 05:30 HR |
| PASO POR PUNTO FORMACIÓN: | 05:50 HR - CARRERA 50 X CALLE 6 |
| HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE: | 06:30 HR |

### TARDE

| | |
|---|---|
| HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA: | 13:20 HR |
| HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL: | 15:00 HR |

## EQUIPO DE CARRETERAS

| | | |
|---|---|---|
| BOTIQUÍN: | AM | SI |
| | PM | SI |
| EXTINTOR: | AM | SI |
| | PM | SI |
| FECHA VENCIMIENTO: | ABRIL DE 2023 | |
| LLANTAS DE REPUESTO: | SI | |
| REVISIÓN TECNICOMECANICA: | SI | |
| VENCE: | 01 DE MARZO DE 2023 | |

## ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| CONO: | AM | NO |
| | PM | NO |
| ESTACIONARIAS: | AM | SI |
| ESTACIONARIAS: | PM | SI |

## ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

| | | |
|---|---|---|
| SOGAS: | AM | SI |
| | PM | SI |
| COBIJAS: | AM | NO |
| | PM | NO |

## OBSERVACIONES GENERALES

EL OPERARIO JONATHAN VALDEZ (C.C 1.000.401.519) NO PORTA BOTAS DE SEGURIDAD TANTO EN LA MAÑANA COMO EN LA TARDE. EL CAMION NO PORTA CONO DE SEÑALIZACIÓN, NI COBIJAS TANTO EN LA MAÑANA COMO EN LA TARDE

## CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

| TIPO | VALLAS | VALLA T3 | CONTRAFLUJOS | DIVISORES CARRIL | CONOS | TAPETES | CICLOPARQUEADEROS | CANECAS V | PENDONES | TELAS | MAPAS | PALETAS | MALETIN | BASES | ESTADO | B | Bueno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANTIDAD | 100 | 5 | 11 | 0 | 212 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | | R | Regular |
| ESTADO | B | B | B | N/A | B | B | B | N/A | R | N/A | N/A | B | N/A | R | | M | Malo |

**Observaciones adicionales:**
LLEGAN 5 PALETAS PEDAGOGICAS A LA RUTA

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA









TARDE









| NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME: | KAREN ALEJANDRA RODRIGUEZ LEON | Karen A. Rodriguez L. |
|---|---|---|