FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	21	MES:	8	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	CENTRO 3 - SÉPTIMA SUR - ZONA 1	NOMBRE DEL ENCARGADO:	DANIEL FELIPE CAMELO VERGARA

CONDUCTOR

NOMBRE CONDUCTOR:	GILBERTO AREVALO
NÚMERO DE CÉDULA:	79.113.157
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE ENCUENTRA EN CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO

OPERARIOS

NOMBRE OPERARIO:	CARLOS NOVOA
NUMERO DE CÉDULA:	80.767.177
NOMBRE OPERARIO:	JAIME SOLER
NUMERO DE CÉDULA:	79.118.697
NOMBRE OPERARIO:	EDWIN SAMBRANO
NUMERO DE CÉDULA:	1.073.696.439
NOMBRE OPERARIO:	N/A
NUMERO DE CÉDULA:	N/A

DATOS CAMIÓN

PLACAS:	SZO 342
MODELO CAMIÓN:	2012
CAPACIDAD:	2900 KG
CILINDRAJE:	3.907 CC
CINTURON DE SEGURIDAD:	SI
ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

MAÑANA

HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	05:15 HR
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	N/A
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	06:15 HR

TARDE

HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	13:43 HR
HORA DE FINALIZACIÓN	15:03 HR

EQUIPO DE CARRETERAS

BOTIQUÍN:	AM	SI
	PM	SI
EXTINTOR:	AM	SI
	PM	SI
FECHA VENCIMIENTO:	FEBRERO DE 2023	
LLANTAS DE REPUESTO:	SI	
REVISIÓN TECNICOMECANICA:	SI	
VENCE:	07 DE ENERO 2023	

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

CONO:	AM	NO
	PM	NO
ESTACIONARIAS:	AM	SI
ESTACIONARIAS:	PM	SI

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

SOGAS:	AM	SI
	PM	SI
COBIJAS:	AM	SI
	PM	SI

OBSERVACIONES GENERALES

LOS OPERARIOS CARLOS NOVOA DE C.C 80.767.177, JAIME SOLER DE C.C 79.118.697 Y EDWIN SAMBRANO DE C.C 1.073.696.439 NO PORTAN BOTAS DE SEGURIDAD EN LA MAÑANA COMO EN LA TARDE Y REFLECTIVOS EN LA MAÑANA, EL CAMION NO CUENTA CON CONO DE SEÑALIZACIÓN, TANTO EN HORAS DE LA MAÑANA COMO EN HORAS DE LA TARDE.

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	77	1	0	37	8	4	2	0	0	0	0	0	0	1		R	Regular
ESTADO	B	B	N/A	R	B	B	B	N/A	B	N/A	N/A	N/A	N/A	B		M	Malo


Observaciones adicionales:
1 VALLA DE CARRIL COMPARTIDO SE PARTE EN UNA DE SUS BASES

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA








TARDE








NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	DANIEL FELIPE CAMELO VERGARA