FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	21	MES:	8	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	CENTRO 4 - CALLE 26 ORIENTAL - CONOS 3	NOMBRE DEL ENCARGADO:	LUIS CARLOS HEREDIA SOTAQUIRA

CONDUCTOR

NOMBRE CONDUCTOR:	CARLOS PABON
NÚMERO DE CÉDULA:	1.016.097.556
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE ENCUENTRA EN CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO

OPERARIOS

NOMBRE OPERARIO:	BRAYAN GÓMEZ
NUMERO DE CÉDULA:	1.000.061.635
NOMBRE OPERARIO:	DILAN MORENO
NUMERO DE CÉDULA:	1.000.691.423
NOMBRE OPERARIO:	FELIPE PARDO
NUMERO DE CÉDULA:	1.000.931.114
NOMBRE OPERARIO:	DIEGO OSMA
NUMERO DE CÉDULA:	1.000.214.381

DATOS CAMIÓN

PLACAS:	KOK 534
MODELO CAMIÓN:	2022
CAPACIDAD:	2360 KG
CILINDRAJE:	2.771 CC
CINTURON DE SEGURIDAD:	SI
ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

MAÑANA

HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	06:00 HR
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	N/A
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	06:52 HR

TARDE

HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	13:00 HR
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	13:50 HR

EQUIPO DE CARRETERAS

BOTIQUÍN:	AM	NO
	PM	NO
EXTINTOR:	AM	SI
	PM	SI
FECHA VENCIMIENTO:	ENERO DE 2023	
LLANTAS DE REPUESTO:	SI	
REVISIÓN TECNICOMECANICA:	N/A	
VENCE:	N/A	

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

CONO:	AM	NO
	PM	NO
ESTACIONARIAS:	AM	SI
ESTACIONARIAS:	PM	SI

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

SOGAS:	AM	SI
	PM	SI
COBIJAS:	AM	SI
	PM	SI

OBSERVACIONES GENERALES

LOS OPERARIOS BRAYAN GÓMEZ (CC 1.000.061.635), DILAN MORENO (CC 1.000.691.423), FELIPE PARDO (CC 1.000.931.114) Y DIEGO OSMA (CC 1.000.214.381) NO PORTAN BOTAS DE SEGURIDAD NI GUANTES TANTO EN LA MAÑANA COMO EN LA TARDE. NO SE UTILIZA CONO DE SEÑALIZACIÓN DURANTE LA DISTRIBUCIÓN NI DURANTE LA RECOLECCIÓN. EL CAMIÓN NO TIENE REVISIÓN TECNICOMECANICA POR SER MODELO 2022. EL CONDUCTOR CARLOS PABÓN NO TRAE LA CÉDULA, NI EL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS TANTO EN LA MAÑANA COMO EN LA TARDE.

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	24	1	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0		R	Regular
ESTADO	B	B	N/A	N/A	B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		M	Malo

Observaciones adicionales:
NO APLICA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA







TARDE







NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	LUIS CARLOS HEREDIA SOTAQUIRA