FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	21	MES:	8	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	CENTRO 5 - CALLE 26 OCCIDENTAL - RUTA	NOMBRE DEL ENCARGADO:	RUIZ QUINTANA DANIELA

CONDUCTOR

NOMBRE CONDUCTOR:	RAFAEL ROZO
NÚMERO DE CÉDULA:	11.350.110
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE PRESENTA EN LAS CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

OPERARIOS

NOMBRE OPERARIO:	CAMILO RODRÍGUEZ
NUMERO DE CÉDULA:	1.013.099.445
NOMBRE OPERARIO:	JUAN ALVARADO
NUMERO DE CÉDULA:	1.015.419.135
NOMBRE OPERARIO:	SEBASTIÁN SERRANO
NUMERO DE CÉDULA:	1.005.422.329
NOMBRE OPERARIO:	N/A
NUMERO DE CÉDULA:	N/A

DATOS CAMIÓN

PLACAS:	EQO 914
MODELO CAMIÓN:	2017
CAPACIDAD:	5600 KG
CILINDRAJE:	3.760 CC
CINTURON DE SEGURIDAD:	SI
ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN LAS CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

MAÑANA

HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	05:57 HR
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	06:28 HR - CALLE 26 X AVENIDA BOYACÁ
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	07:00 HR

TARDE

HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	13:10 HR
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	15:08 HR

EQUIPO DE CARRETERAS

BOTIQUÍN:	AM	SI
	PM	SI
EXTINTOR:	AM	SI
	PM	SI
FECHA VENCIMIENTO:	ENERO DE 2023	
LLANTAS DE REPUESTO:	SI	
REVISIÓN TECNICOMECANICA:	SI	
VENCE:	08 DE AGOSTO DE 2023	

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

CONO:	AM	NO
	PM	NO
ESTACIONARIAS:	AM	SI
ESTACIONARIAS:	PM	SI

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

SOGAS:	AM	SI
	PM	SI
COBIJAS:	AM	NO
	PM	NO

OBSERVACIONES GENERALES

EN HORAS DE LA MAÑANA LOS OPERARIOS: CAMILO RODRÍGUEZ CON CC. 1.013.099.445, JUAN ALVARADO CON CC. 1.015.419.135 Y SEBASTIÁN SERRANO CON CC. 1.005.422.329 NO USAN REFLECTIVOS. TANTO EN LA MAÑANA COMO EN LA TARDE LOS OPERARIOS CAMILO RODRÍGUEZ CON CC. 1.013.099.445 Y SEBASTIÁN SERRANO CON CC. 1.005.422.329 NO USAN BOTAS DE SEGURIDAD. TANTO EN LA DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN EL CAMIÓN NO CUENTA CON CONO DE SEÑALIZACIÓN, NI CON COBIJAS.

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	99	11	0	42	111	5	0	0	16	0	0	4	0	18		R	Regular
ESTADO	R	B	N/A	M	B	R	N/A	N/A	R	N/A	N/A	R	N/A	M		M	Malo

Observaciones adicionales:

SE TIENE UNA PALETA PARE- SIGA DE BASTON LARGO ROTA EN EL MISMO. UN (1) PENDÓN DETERIORADO Y RASGADO EN SU PARTE INFERIOR IZQUIERDA. SE TIENE UN CONO VERDE ADICIONAL.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA








TARDE








NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	RUIZ QUINTANA DANIELA Ruiz Daniela