FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	28	MES:	8	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	CENTRO 1 - BOYACÁ SUR - RUTA	NOMBRE DEL ENCARGADO:	JESIKA CAMILA GONZÁLEZ SANTAMARIA

CONDUCTOR

NOMBRE CONDUCTOR:	GUILLERMO ORLANDO MENDOZA TORRES
NÚMERO DE CÉDULA:	19.253.716
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE PRESENTA EN LAS CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

OPERARIOS

NOMBRE OPERARIO:	LEONARDO AVILES
NUMERO DE CÉDULA:	1.102.828.514
NOMBRE OPERARIO:	MILTON HUERTAS
NUMERO DE CÉDULA:	1.024.604.113
NOMBRE OPERARIO:	N/A
NUMERO DE CÉDULA:	N/A
NOMBRE OPERARIO:	N/A
NUMERO DE CÉDULA:	N/A

DATOS CAMIÓN

PLACAS:	JUY 970
MODELO CAMIÓN:	2022
CAPACIDAD:	5600 KG
CILINDRAJE:	3.760 CC
CINTURON DE SEGURIDAD:	SI
ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN LAS CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

MAÑANA

HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	05:40 HR
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	07:13 HR - AVENIDA BOYACA X CALLE 12 B
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	07:27 HR

TARDE

HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	13:00 HR
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	15:17 HR

EQUIPO DE CARRETERAS

BOTIQUÍN:	AM	SI
	PM	SI
EXTINTOR:	AM	SI
	PM	SI
FECHA VENCIMIENTO:	OCTUBRE 2022	
LLANTAS DE REPUESTO:	SI	
REVISIÓN TECNICOMECANICA:	N/A	
VENCE:	N/A	

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

CONO:	AM	SI
	PM	SI
ESTACIONARIAS:	AM	SI
ESTACIONARIAS:	PM	SI

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

SOGAS:	AM	SI
	PM	SI
COBIJAS:	AM	SI
	PM	SI

OBSERVACIONES GENERALES

COMO NOVEDAD EN LOS REQUERIMIENTOS SE TIENE QUE EL CABALLERO LEONARDO AVILES CON CC. 1.102.828.514 NO PORTA REFLECTIVOS EN LA MAÑANA, EL CABALLERO MILTON HUERTAS CON CC. 1.024.604.113 NO PORTA REFLECTIVOS EN LA MAÑANA, PARA LA RECOLECCIÓN DE MATERIAL SE TUVO EL APOYO ADICIONAL DE LA SEÑORITA MITCHELLE ESTUPIÑAN CON CC. 1.096.251.074 Y EL CABALLERO SANTIAGO BAQUERO CON CC. 1.013.658.739; PARA EL VEHÍCULO NO APLICA LA REVISIÓN TECNICOMECANICA, YA QUE ESTE AUN NO TIENE MÁS DE 2 AÑOS DE HABERSE MATRICULADO.

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES
CANTIDAD	86	3	0	0	61	0	5	0	5	0	4	2	0	10
ESTADO	R	B	N/A	N/A	R	N/A	R	N/A	R	N/A	B	B	N/A	R

ESTADO		
	B	Bueno
	R	Regular
	M	Malo


Observaciones adicionales:
NO APLICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA









TARDE





NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	JESIKA CAMILA GONZÁLEZ SANTAMARIA