# FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

| DIA: | 28 | MES: | 8 | AÑO: | 2022 | CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO: | CENTRO 4 - CALLE 26 ORIENTAL - CONOS 1 | NOMBRE DEL ENCARGADO: | LUIS CARLOS HEREDIA SOTAQUIRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## CONDUCTOR

| | |
|---|---|
| NOMBRE CONDUCTOR: | ARNOLD BOHORQUEZ |
| NÚMERO DE CÉDULA: | 3.074.570 |
| ESTADO DEL CONDUCTOR: | EL CONDUCTOR SE ENCUENTRA EN CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO |

## OPERARIOS

| | |
|---|---|
| NOMBRE OPERARIO: | LUISA URBANO |
| NUMERO DE CÉDULA: | 1.032.474.282 |
| NOMBRE OPERARIO: | MAURICIO SUATERNA |
| NUMERO DE CÉDULA: | 1.022.385.277 |
| NOMBRE OPERARIO: | LEONARDO TORO |
| NUMERO DE CÉDULA: | 80.189.734 |
| NOMBRE OPERARIO: | N/A |
| NUMERO DE CÉDULA: | N/A |

## DATOS CAMIÓN

| | |
|---|---|
| PLACAS: | WNO 069 |
| MODELO CAMIÓN: | 2016 |
| CAPACIDAD: | 2700 KG |
| CILINDRAJE: | 2.771 CC |
| CINTURON DE SEGURIDAD: | SI |
| ESTADO DEL CAMIÓN: | EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO. |

## HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

### MAÑANA

| | |
|---|---|
| HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA: | 06:00 HR |
| PASO POR PUNTO FORMACIÓN: | N/A |
| HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE: | 07:10 HR |

### TARDE

| | |
|---|---|
| HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA: | 13:00 HR |
| HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL: | 14:00 HR |

## EQUIPO DE CARRETERAS

| | | |
|---|---|---|
| BOTIQUÍN: | AM | SI |
| | PM | SI |
| EXTINTOR: | AM | SI |
| | PM | SI |
| FECHA VENCIMIENTO: | AGOSTO 2022 | |
| LLANTAS DE REPUESTO: | SI | |
| REVISIÓN TECNICOMECANICA: | SI | |
| VENCE: | NOVIEMBRE DE 2022 | |

## ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| CONO: | AM | NO |
| | PM | NO |
| ESTACIONARIAS: | AM | SI |
| ESTACIONARIAS: | PM | SI |

## ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

| | | |
|---|---|---|
| SOGAS: | AM | SI |
| | PM | SI |
| COBIJAS: | AM | SI |
| | PM | SI |

## OBSERVACIONES GENERALES

LOS OPERARIOS LUISA URBANO (CC 1.032.474.282), MAURICIO SUATERNA (CC 1.022.385.277)Y LEONARDO TORO (CC 80.189.734 ) NO PORTAN BOTAS DE SEGURIDAD Y NO UTILIZAN GUANTES TANTO EN LA MAÑANA COMO EN LA TARDE. SE CUENTA CON EL CONO DE SEÑALIZACIÓN PERO NO ES USADO DURANTE LA DISTRIBUCIÓN NI DURANTE LA RECOLECCIÓN.

## CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

| TIPO | VALLAS | VALLA T3 | CONTRAFLUJOS | DIVISORES CARRIL | CONOS | TAPETES | CICLOPARQUEADEROS | CANECAS V | PENDONES | TELAS | MAPAS | PALETAS | MALETIN | BASES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANTIDAD | 38 | 10 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESTADO | B | B | N/A | N/A | B | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

| ESTADO | | |
|---|---|---|
| | B | Bueno |
| | R | Regular |
| | M | Malo |

**Observaciones adicionales:**
NO APLICA

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA








TARDE








| NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME: | LUIS CARLOS HEREDIA SOTAQUIRA |
|---|---|