FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	28	MES:	8	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	CENTRO 4 - CALLE 26 ORIENTAL - RUTA	NOMBRE DEL ENCARGADO:	LUIS CARLOS HEREDIA SOTAQUIRA

CONDUCTOR		OPERARIOS		DATOS CAMIÓN	
NOMBRE CONDUCTOR:	EDUARDO GARCÍA	NOMBRE OPERARIO:	SANTIAGO LÓPEZ	PLACAS:	WDC 272
		NUMERO DE CÉDULA:	1.010. 243.362	MODELO CAMIÓN:	2015
NÚMERO DE CÉDULA:	96.189.034	NOMBRE OPERARIO:	ANDRÉS GARCÍA	CAPACIDAD:	4850 KG
		NUMERO DE CÉDULA:	1.006.407.364	CILINDRAJE:	3.760 CC
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE ENCUENTRA EN CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO	NOMBRE OPERARIO:	JEISON GARCIA	CINTURON DE SEGURIDAD:	SI
		NUMERO DE CÉDULA:	1.115.724.168	ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO
		NOMBRE OPERARIO:	N/A		
		NUMERO DE CÉDULA:	N/A		

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN		EQUIPO DE CARRETERAS			ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN		
MAÑANA		BOTIQUÍN:	AM	SI	CONO:	AM	SI
HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	5:45 HR		PM	SI		PM	SI
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	6:05 HR AVENIDA CALLE 26 CON CARRERA 36	EXTINTOR:	AM	SI	ESTACIONARIAS:	AM	SI
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	6:20 HR		PM	SI	ESTACIONARIAS:	PM	SI
		FECHA VENCIMIENTO:	AGOSTO DE 2022				
TARDE		LLANTAS DE REPUESTO:	SI		ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:		
HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	13:20 HR				SOGAS:	AM	SI
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	14:40 HR	REVISIÓN TECNICOMECANICA:	SI			PM	SI
		VENCE:	29 DE JUNIO DE 2023		COBIJAS:	AM	SI
						PM	SI

OBSERVACIONES GENERALES

COMO NOVEDAD EN LOS REQUERIMIENTOS, LOS OPERARIOS SANTIAGO LÓPEZ DE CÉDULA 1.010.243.362, JEISON GARCIA DE CÉDULA 1.115.724.168 Y ANDRÉS GARCÍA DE CÉDULA 1.006.407.364 NO PORTAN REFLECTIVOS EN LA MAÑANA. EL CONDUCTOR EDUARDO GARCÍA DE CÉDULA 96.189.034 ES REEMPLAZADO EN LA TARDE POR EL CONDUCTOR CARLOS CASTELLANOS DE CÉDULA 1.010.161.943.

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	72	1	0	58	36	15 P	0	0	10	0	0	5	0	16		R	Regular
ESTADO	B	B	N/A	B	B	B	N/A	N/A	B	N/A	N/A	B	N/A	R		M	Malo


Observaciones adicionales:
COMO NOVEDAD LAS BASES SE ENCUENTRAN PARTIDAS E INCOMPLETAS.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA



TARDE



NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	LUIS CARLOS HEREDIA SOTAQUIRA