FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	28	MES:	8	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	CENTRO 5 - CALLE 26 OCCIDENTAL - CONOS 2	NOMBRE DEL ENCARGADO:	DANIELA RUIZ QUINTANA

CONDUCTOR

NOMBRE CONDUCTOR:	CARLOS ALIRIO HERNÁNDEZ
NÚMERO DE CÉDULA:	79.765.930
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE PRESENTA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO

OPERARIOS

NOMBRE OPERARIO:	FELIPE ORTIZ
NUMERO DE CÉDULA:	1.013.675.788
NOMBRE OPERARIO:	JERSON REMOLINA
NUMERO DE CÉDULA:	1.001.184.401
NOMBRE OPERARIO:	OSCAR VELASQUEZ
NUMERO DE CÉDULA:	1.010.840.348
NOMBRE OPERARIO:	JULIAN ARROYAVE
NUMERO DE CÉDULA:	1.010.840.418

DATOS CAMIÓN

PLACAS:	LCO 886
MODELO CAMIÓN:	2022
CAPACIDAD:	3000 KG
CILINDRAJE:	2.746 C.C.
CINTURON DE SEGURIDAD:	SI
ESTADO DEL CAMIÓN:	EL CAMIÓN SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES MECANICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

MAÑANA

HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	06:10 HR
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	N/A
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	06:55 HR

TARDE

HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	13:15 HR
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	13:53 HR

EQUIPO DE CARRETERAS

BOTIQUÍN:	AM	SI
	PM	SI
EXTINTOR:	AM	SI
	PM	SI
FECHA VENCIMIENTO:	JUNIO DE 2023	
LLANTAS DE REPUESTO:	SI	
REVISIÓN TECNICOMECANICA:	N/A	
VENCE:	N/A	

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

CONO:	AM	NO
	PM	NO
ESTACIONARIAS:	AM	SI
	PM	SI

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

SOGAS:	AM	NO
	PM	NO
COBIJAS:	AM	NO
	PM	NO

OBSERVACIONES GENERALES

LOS OPERARIOS FELIPE ORTIZ (C.C. 1.013.675.788), JERSON REMOLINA (C.C. 1.001.184.401), JULIAN ARROYAVE (C.C. 1.010.840.418) Y OSCAR VELASQUEZ (C.C. 1.010.840.348) NO HICIERON USO DE BOTAS DE SEGURIDAD TANTO EN LA MAÑANA COMO EN LA TARDE. EL CAMIÓN DE PLACAS LCO 886 NO CUENTA CON REVISIÓN TECNICOMECÁNICA POR SER MODELO 2022. PARA LA RECOLECCIÓN HAY CAMBIO DEL CONDUCTOR CARLOS ALIRIO HERNÁNDEZ (79.765.930) POR EL CONDUCTOR CRISTIAN ALEJANDRO HERNÁNDEZ (C.C. 1.031.180.817)

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	34	9	0	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0		R	Regular
ESTADO	B	B	N/A	N/A	B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		M	Malo

Observaciones adicionales:
SE TIENEN 9 TROPEZONES. DOS DE LAS VALLAS TIPO 3 SE ENCUENTRAN DESOLDADAS EN UNO DE SUS PARALES.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA









TARDE









NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	DANIELA RUIZ QUINTANA