FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	7	MES:	8	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	NORTE 1 - BOYACÁ NORTE RUTA	NOMBRE DEL ENCARGADO:	ESTEBAN ÁLVAREZ FLORIÁN

CONDUCTOR

NOMBRE CONDUCTOR:	MARCOS MORA
NÚMERO DE CÉDULA:	80.008.943
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE ENCUENTRA EN CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO

OPERARIOS

NOMBRE OPERARIO:	JUAN CAICEDO
NUMERO DE CÉDULA:	1.032.937.561
NOMBRE OPERARIO:	RODRIGO CAICEDO
NUMERO DE CÉDULA:	1.032.939.405
NOMBRE OPERARIO:	NASSER VALENZUELA
NUMERO DE CÉDULA:	1.076.501.935
NOMBRE OPERARIO:	N/A
NUMERO DE CÉDULA:	N/A

DATOS CAMIÓN

PLACAS:	ERL 279
MODELO CAMIÓN:	2019
CAPACIDAD:	5500 KG
CILINDRAJE:	3.760 CC
CINTURON DE SEGURIDAD:	SI
ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

MAÑANA

HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	5:25 HR
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	5:50 HR AV BOYACA X AC 116
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	6:40 HR

TARDE

HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	13:25 HR
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	15:00 HR

EQUIPO DE CARRETERAS

BOTIQUÍN:	AM	SÍ
	PM	SÍ
EXTINTOR:	AM	SÍ
	PM	SÍ
FECHA VENCIMIENTO:	OCTUBRE 2022	
LLANTAS DE REPUESTO:	SÍ	
REVISIÓN TECNICOMECANICA:	SÍ	
VENCE:	13 DE AGOSTO DE 2022	

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

CONO:	AM	SÍ
	PM	SÍ
ESTACIONARIAS:	AM	SÍ
ESTACIONARIAS:	PM	SÍ

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

SOGAS:	AM	SÍ
	PM	SÍ
COBIJAS:	AM	NO
	PM	NO

OBSERVACIONES GENERALES

LOS OPERARIOS JUAN CAICEDO CON CÉDULA 1.032.937.561, RODRIGO CAICEDO CON CÉDULA 1.032.939.405 Y NASSER VALENZUELA CON CÉDULA 1.076.501.935, NO PORTAN BOTAS DE SEGURIDAD TANTO EN LA MAÑANA COMO EN LA TARDE Y TAMPOCO PORTAN REFLECTIVOS EN LA MAÑANA TENIENDO EN CUENTA QUE SE INICIA OPERACIÓN ANTES DE LAS 6:00 HORAS. ADICIONALMENTE EL CAMIÓN NO PORTA COBIJAS TANTO EN LA MAÑANA COMO EN LA TARDE.

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	63	2	44	7	114	0	2	0	6	0	3	4	0	0		R	Regular
ESTADO	B	B	B	B	B	N/A	B	N/A	R	B	B	B	N/A	N/A		M	Malo

Observaciones adicionales:

NO APLICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA








TARDE








NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	ESTEBAN ÁLVAREZ FLORIÁN