FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	7	MES:	8	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	NORTE 1 - AV. BOYACÁ NORTE - MALETINES	NOMBRE DEL ENCARGADO:	ALVAREZ FLORIÁN ESTEBAN

CONDUCTOR

NOMBRE CONDUCTOR:	OMAR QUEVEDO
NÚMERO DE CÉDULA:	79.966.107
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE PRESENTA EN LAS CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

OPERARIOS

NOMBRE OPERARIO:	FERNANDO MARTINEZ
NUMERO DE CÉDULA:	79.757.972
NOMBRE OPERARIO:	BRAYAN GÓMEZ
NUMERO DE CÉDULA:	1.000.061.635
NOMBRE OPERARIO:	YOJAN GÓMEZ
NUMERO DE CÉDULA:	1.000.063.924
NOMBRE OPERARIO:	DANIEL BEJARANO
NUMERO DE CÉDULA:	1.022.444.496

DATOS CAMIÓN

PLACAS:	EQQ 593
MODELO CAMIÓN:	2019
CAPACIDAD:	5600KG
CILINDRAJE:	3.760CC
CINTURON DE SEGURIDAD:	SI
ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN LAS CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

MAÑANA

HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	06:02 HR
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	N/A
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	06:14 HR

TARDE

HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	13:36 HR
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	14:18 HR

EQUIPO DE CARRETERAS

BOTIQUÍN:	AM	SI
	PM	SI
EXTINTOR:	AM	SI
	PM	SI
FECHA VENCIMIENTO:	JUNIO DE 2023	
LLANTAS DE REPUESTO:	SI	
REVISIÓN TECNICOMECANICA:	SI	
VENCE:	23 DE JUNIO DE 2023	

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

CONO:	AM	SI
	PM	SI
ESTACIONARIAS:	AM	SI
ESTACIONARIAS:	PM	SI

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

SOGAS:	AM	SI
	PM	SI
COBIJAS:	AM	SI
	PM	SI

OBSERVACIONES GENERALES

LOS OPERARIOS: FERNANDO MARTINEZ CON CC 79.757.972, BRAYAN GÓMEZ CON CC 1.000.061.635, YOJAN GÓMEZ CON CC 1.000.063.924 Y DANIEL BEJARANO CON CC 1.022.444.496 NO PORTAN REFLECTIVOS EN HORAS DE LA MAÑANA, NI BOTAS DE SEGURIDAD EN LA MAÑANA NI EN LA TARDE.

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	24	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	32	0		R	Regular
ESTADO	B	N/A	N/A	N/A	N/A	B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	B	N/A		M	Malo

Observaciones adicionales:
NO APLICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA









TARDE





NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	ALVAREZ FLORIÁN ESTEBAN