FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	7	MES:	8	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	NORTE 2 - AV. PEPE SIERRA - AV. CÓRDOBA - RUTA	NOMBRE DEL ENCARGADO:	DIEGO FERNANDO DELGADO RODRIGUEZ

CONDUCTOR

NOMBRE CONDUCTOR:	RAMIRO RINCÓN
NÚMERO DE CÉDULA:	3.017.845
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE PRESENTA EN LAS CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

OPERARIOS

NOMBRE OPERARIO:	JUAN CARLOS CARANTÓN
NUMERO DE CÉDULA:	1.023.942.488
NOMBRE OPERARIO:	ISRAEL MASMELA
NUMERO DE CÉDULA:	1.000.856.326
NOMBRE OPERARIO:	DARWIN GUTIERREZ
NUMERO DE CÉDULA:	1.045.691.818
NOMBRE OPERARIO:	N/A
NUMERO DE CÉDULA:	N/A

DATOS CAMIÓN

PLACAS:	KSQ 946
MODELO CAMIÓN:	2022
CAPACIDAD:	10500KG
CILINDRAJE:	4.300CC
CINTURON DE SEGURIDAD:	SI
ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN LAS CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

MAÑANA

HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	05:58 HR
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	06:20 HR - CALLE 116 X CARRERA 15
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	07:05 HR

TARDE

HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	13:44 HR
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	15:05 HR

EQUIPO DE CARRETERAS

BOTIQUÍN:	AM	SI
	PM	SI
EXTINTOR:	AM	SI
	PM	SI
FECHA VENCIMIENTO:	ENERO DE 2023	
LLANTAS DE REPUESTO:	SI	
REVISIÓN TECNICOMECANICA:	N/A	
VENCE:	N/A	

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

CONO:	AM	SI
	PM	SI
ESTACIONARIAS:	AM	SI
ESTACIONARIAS:	PM	SI

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

SOGAS:	AM	SI
	PM	SI
COBIJAS:	AM	SI
	PM	SI

OBSERVACIONES GENERALES

LOS OPERARIOS JUAN CARLOS CARANTÓN C.C. 1.023.942.488, ISRAEL MASMELA C.C. 1.000.856.326 Y DARWIN GUTIERREZ C.C. 1.045.691.818 NO PORTAN REFLECTIVOS EN HORAS DE LA MAÑANA TENIENDO EN CUENTA QUE SE INICIA LA OPERACIÓN ANTES DE LAS 06:00 HORAS. LOS OPERARIOS JUAN CARLOS CARANTÓN CON CC. 1.023.942.488 Y DARWIN GUTIERREZ CON CC. 1.045.691.818 NO PORTAN BOTAS DE SEGURIDAD NI GUANTES TANTO EN LA MAÑANA COMO EN LA TARDE. EL CAMIÓN NO CUENTA CON REVISIÓN TECNOMECÁNICA POR SER MODELO 2022.

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	74	0	54	6	190	14	2	0	0	0	0	7	0	7		R	Regular
ESTADO	B	N/A	B	R	B	B	B	N/A	N/A	N/A	N/A	B	N/A	R		M	Malo

Observaciones adicionales:
NO APLICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA








TARDE








NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	DIEGO FERNANDO DELGADO RODRIGUEZ	Diego Delgado