FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	07	MES:	08	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	NORTE 5 - CALLE 72 Y CARRERA 60 ZONA 1	NOMBRE DEL ENCARGADO:	EDDY SEBASTIAN CAMACHO PRIETO

CONDUCTOR

NOMBRE CONDUCTOR:	RICARDO GUTIÉRREZ
NÚMERO DE CÉDULA:	80.491.590
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE ENCUENTRA EN CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO

OPERARIOS

NOMBRE OPERARIO:	JUAN DAVID RUBIANO
NUMERO DE CÉDULA:	80.772.765
NOMBRE OPERARIO:	JULIÁN LINARES
NUMERO DE CÉDULA:	1.007.760.751
NOMBRE OPERARIO:	MILTON HUERTAS
NUMERO DE CÉDULA:	1.024.604.113
NOMBRE OPERARIO:	N/A
NUMERO DE CÉDULA:	N/A

DATOS CAMIÓN

PLACAS:	KSP 906
MODELO CAMIÓN:	2022
CAPACIDAD:	5500 KG
CILINDRAJE:	3.760 CC
CINTURON DE SEGURIDAD:	SI
ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

MAÑANA

HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	05:40 HR
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	05:44 HR CARRERA 58 X CALLE 68
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	06:40 HR

TARDE

HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	13:30 HR
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	14:40 HR

EQUIPO DE CARRETERAS

BOTIQUÍN:	AM	SI
	PM	SI
EXTINTOR:	AM	SI
	PM	SI
FECHA VENCIMIENTO:	ENERO DE 2023	
LLANTAS DE REPUESTO:	SI	
REVISIÓN TECNICOMECANICA:	N/A	
VENCE:	N/A	

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

CONO:	AM	NO
	PM	NO
ESTACIONARIAS:	AM	SI
ESTACIONARIAS:	PM	SI

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

SOGAS:	AM	SI
	PM	SI
COBIJAS:	AM	SI
	PM	SI

OBSERVACIONES GENERALES

LA REVISIÓN TECNICOMECANICA NO APLICA DEBIDO A QUE EL CAMION ES MODELO 2022. LOS OPERARIOS MILTON HUERTAS (C.C 1.024.604.113) Y JULIAN LINARES (C.C 1.007.760.751) NO UTILIZA BOTAS DE SEGURIDAD TANTO EN LA MAÑANA COMO EN LA TARDE. LOS OPERARIOS JUAN DAVID RUBIANO (C. C 80.772.765), JULIAN LINARES (C.C 1.007.760.751) Y MILTON HUERTAS (C.C 1.024.604.113) NO UTILIZAN REFLECTIVOS EN HORAS DE LA MAÑANA. NO SE UTILIZA CONO DE SEÑALIZACIÓN DURANTE LA DISTRIBUCIÓN NI DURANTE LA RECOLECCIÓN.

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	73	1	27	16	123	8	0	0	5	0	0	2	0	8		R	Regular
ESTADO	B	B	B	B	B	B	N/A	N/A	B	N/A	N/A	B	N/A	B		M	Malo

Observaciones adicionales:
SE TIENEN DOS (2) TROPEZONES PARA EL MATERIAL DE LA RUTA. DURANTE LA JORNADA SE PRESENTA EL HURTO DE UN CONO BASE NEGRA NARANJA EN LA CALLE 72 CON CARRERA 24

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA









TARDE









NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	EDDY SEBASTIAN CAMACHO PRIETO

Eddy Sebastian Camacho Prieto...