FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	14	MES:	8	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	NORTE 1 - AV. BOYACÁ NORTE - DIVISORES	NOMBRE DEL ENCARGADO:	ALVAREZ FLORIAN ESTEBAN

CONDUCTOR

NOMBRE CONDUCTOR:	PABLO ENRIQUE CAMARGO TENJO
NÚMERO DE CÉDULA:	19.320.926
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE PRESENTA EN LAS CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

OPERARIOS

NOMBRE OPERARIO:	NICOLAS ENRIQUE CAMARGO SUESCA
NUMERO DE CÉDULA:	80.844.299
NOMBRE OPERARIO:	SEBASTIAN FELIPE CAMARGO SUESCA
NUMERO DE CÉDULA:	1.030.569.964
NOMBRE OPERARIO:	N/A
NUMERO DE CÉDULA:	N/A
NOMBRE OPERARIO:	N/A
NUMERO DE CÉDULA:	N/A

DATOS CAMIÓN

PLACAS:	WFR 327
MODELO CAMIÓN:	2019
CAPACIDAD:	8000KG
CILINDRAJE:	3.760CC
CINTURON DE SEGURIDAD:	SI
ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN LAS CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

MAÑANA

HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	05:55 HR
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	N/A
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	06:59 HR

TARDE

HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	13:17 HR
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	15:00 HR

EQUIPO DE CARRETERAS

BOTIQUÍN:	AM	SI
	PM	SI
EXTINTOR:	AM	SI
	PM	SI
FECHA VENCIMIENTO:	JUNIO DE 2023	
LLANTAS DE REPUESTO:	SI	
REVISIÓN TECNICOMECANICA:	SI	
VENCE:	10 DE MAYO 2023	

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

CONO:	AM	SI
	PM	SI
ESTACIONARIAS:	AM	SI
ESTACIONARIAS:	PM	SI

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

SOGAS:	AM	SI
	PM	SI
COBIJAS:	AM	NO
	PM	NO

OBSERVACIONES GENERALES

COMO NOVEDADES DEL CAMION SE TIENE QUE LOS OPERARIOS, NICOLAS ENRIQUE CAMARGO SUESCA CON CEDULA 80.844.299 SEBASTIAN FELIPE CAMARGO SUESCA CON CEDULA 1.030.569.964 NO PORTAN REFLECTIVOS EN HORAS DE LA MAÑANA, NI BOTAS DE SEGURIDAD EN HORAS DE LA MAÑANA Y DE LA TARDE. EL CAMION NO CUENTA CON COBIJAS TANTO EN LA MAÑANA COMO EN LA TARDE.

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	0	0	0	331	0	66	0	0	0	0	0	0	8	38		R	Regular
ESTADO	N/A	N/A	N/A	R	N/A	B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	B	B		M	Malo

Observaciones adicionales:
EN EL CAMION LLEGAN 4 SEPARADORES DE MAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA








TARDE








NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	ALVAREZ FLORIAN ESTEBAN