FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	14	MES:	8	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	NORTE 1 - AV. BOYACÁ NORTE - MALETINES	NOMBRE DEL ENCARGADO:	ALVAREZ FLORIÁN ESTEBAN

CONDUCTOR

NOMBRE CONDUCTOR:	OMAR QUEVEDO
NÚMERO DE CÉDULA:	79.966.107
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE PRESENTA EN LAS CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

OPERARIOS

NOMBRE OPERARIO:	DIEGO OSMA
NUMERO DE CÉDULA:	1.000.214.381
NOMBRE OPERARIO:	DILAN STEVEN MORENO SÁNCHEZ
NUMERO DE CÉDULA:	1.000.691.423
NOMBRE OPERARIO:	YOJAN GÓMEZ
NUMERO DE CÉDULA:	1.000.063.924
NOMBRE OPERARIO:	DANIEL BEJARANO
NUMERO DE CÉDULA:	1.022.444.496

DATOS CAMIÓN

PLACAS:	EQQ 593
MODELO CAMIÓN:	2019
CAPACIDAD:	5600KG
CILINDRAJE:	3.760CC
CINTURON DE SEGURIDAD:	SI
ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN LAS CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

MAÑANA

HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	06:17 HR
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	N/A
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	06:40 HR

TARDE

HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	13:20 HR
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	14:18 HR

EQUIPO DE CARRETERAS

BOTIQUÍN:	AM	SI
	PM	SI
EXTINTOR:	AM	SI
	PM	SI
FECHA VENCIMIENTO:	JUNIO DE 2023	
LLANTAS DE REPUESTO:	SI	
REVISIÓN TECNICOMECANICA:	SI	
VENCE:	23 DE JUNIO 2023	

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

CONO:	AM	SI
	PM	SI
ESTACIONARIAS:	AM	SI
ESTACIONARIAS:	PM	SI

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

SOGAS:	AM	SI
	PM	SI
COBIJAS:	AM	SI
	PM	SI

OBSERVACIONES GENERALES

COMO NOVEDADES DEL CAMION SE TIENE QUE LOS OPERARIOS DIEGO OSMA CON CEDULA 1.000.214.381 DILAN STEVEN MORENO SÁNCHEZ CON CEDULA 1.000.691.423 YOJAN GOMEZ CON CEDULA 1.000.063.924 Y DANIEL BEJARANO CON CEDULA 1.022.444.496 NO PORTAN REFLECTIVO EN HORAS DE LA MAÑANA, NI BOTAS DE SEGURIDAD EN LA MAÑANA NI EN LA TARDE. SE CAMBIA EL OPERARIO EN HORAS DE LA TARDE. DANIEL BEJARANO CON CEDULA 1.022.444.496 POR EL OPERARIO FERNANDO MARTINEZ CON CEDULA 79.757.972

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	24	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	32	0		R	Regular
ESTADO	B	N/A	N/A	N/A	N/A	B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	B	N/A		M	Malo

Observaciones adicionales:
NO APLICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA








TARDE








NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	ALVAREZ FLORIÁN ESTEBAN