FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	14	MES:	8	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	NORTE 2 - AV. PEPE SIERRA - AV. CÓRDOBA - RUTA	NOMBRE DEL ENCARGADO:	DIEGO FERNANDO DELGADO RODRIGUEZ

CONDUCTOR

NOMBRE CONDUCTOR:	PABLO PEDRAZA
NÚMERO DE CÉDULA:	19.367.050
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE PRESENTA EN LAS CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

OPERARIOS

NOMBRE OPERARIO:	ISRAEL MASMELA
NUMERO DE CÉDULA:	1.000.856.326
NOMBRE OPERARIO:	SERGIO MASMELA
NUMERO DE CÉDULA:	1.000.856.324
NOMBRE OPERARIO:	FERNANDO MARTINEZ
NUMERO DE CÉDULA:	79.157.972
NOMBRE OPERARIO:	N/A
NUMERO DE CÉDULA:	N/A

DATOS CAMIÓN

PLACAS:	SMH 437
MODELO CAMIÓN:	2015
CAPACIDAD:	7000KG
CILINDRAJE:	3.920CC
CINTURON DE SEGURIDAD:	SI
ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN LAS CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

MAÑANA

HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	06:20 HR
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	06:41 HR - CALLE 116 X CARRERA 15
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	07:22 HR

TARDE

HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	13:25 HR
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	15:24 HR

EQUIPO DE CARRETERAS

BOTIQUÍN:	AM	SI
	PM	SI
EXTINTOR:	AM	SI
	PM	SI
FECHA VENCIMIENTO:	ENERO DE 2023	
LLANTAS DE REPUESTO:	SI	
REVISIÓN TECNICOMECANICA:	SI	
VENCE:	29 DE AGOSTO DE 2022	

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

CONO:	AM	SI
	PM	SI
ESTACIONARIAS:	AM	SI
ESTACIONARIAS:	PM	SI

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

SOGAS:	AM	SI
	PM	SI
COBIJAS:	AM	SI
	PM	SI

OBSERVACIONES GENERALES

EL OPERARIO FERNANDO MARTÍNEZ CON CC. 79.157.972 NO PORTA BOTAS DE SEGURIDAD. EL CABALLERO DANIEL BEJARANO CON CC. 1.022.444.496 Y CELULAR 3204917969, REEMPLAZA AL CABALLERO FERNANDO MARTINEZ CON CC. 79.157.972 Y CELULAR 3504082245 EN LA RECOLECCIÓN DEL MATERIAL EN HORAS DE LA TARDE.

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	75	0	54	6	190	14	2	0	0	0	0	7	0	7		R	Regular
ESTADO	B	N/A	B	R	B	B	B	N/A	N/A	N/A	N/A	B	N/A	R		M	Malo

Observaciones adicionales:
SE CARGA UNA VALLA ADICIONAL DESDE LA BODEGA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA








TARDE








NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	DIEGO FERNANDO DELGADO RODRIGUEZ	Diego Delgado