# FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

| DIA: | 14 | MES: | 8 | AÑO: | 2022 | CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO: | NORTE 5 - CALLE 72 Y CARRERA 60 - ZONA 2 | NOMBRE DEL ENCARGADO: | EDDY SEBASTIAN CAMACHO PRIETO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## CONDUCTOR

| | |
|---|---|
| NOMBRE CONDUCTOR: | FERNANDO ROZO |
| NÚMERO DE CÉDULA: | 79.500.009 |
| ESTADO DEL CONDUCTOR: | EL CONDUCTOR SE PRESENTA EN LAS CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO. |

## OPERARIOS

| | |
|---|---|
| NOMBRE OPERARIO: | EDGAR ROZO |
| NUMERO DE CÉDULA: | 19.420.607 |
| NOMBRE OPERARIO: | MIGUEL DURAN |
| NUMERO DE CÉDULA: | 1.022.439.564 |
| NOMBRE OPERARIO: | DAVID AGUIRRE |
| NUMERO DE CÉDULA: | 80.878.053 |
| NOMBRE OPERARIO: | N/A |
| NUMERO DE CÉDULA: | N/A |

## DATOS CAMIÓN

| | |
|---|---|
| PLACAS: | KSR 112 |
| MODELO CAMIÓN: | 2022 |
| CAPACIDAD: | 2550KG |
| CILINDRAJE: | 2.771CC |
| CINTURON DE SEGURIDAD: | SI |
| ESTADO DEL CAMIÓN: | EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN LAS CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO. |

## HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

### MAÑANA

| | |
|---|---|
| HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA: | 05:44 HR |
| PASO POR PUNTO FORMACIÓN: | N/A |
| HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE: | 06:30 HR |

### TARDE

| | |
|---|---|
| HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA: | 13:30 HR |
| HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL: | 14:25 HR |

## EQUIPO DE CARRETERAS

| | | |
|---|---|---|
| BOTIQUÍN: | AM | SI |
| | PM | SI |
| EXTINTOR: | AM | SI |
| | PM | SI |
| FECHA VENCIMIENTO: | MAYO DE 2023 | |
| LLANTAS DE REPUESTO: | SI | |
| REVISIÓN TECNICOMECANICA: | N/A | |
| VENCE: | N/A | |

## ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| CONO: | AM | NO |
| | PM | NO |
| ESTACIONARIAS: | AM | SI |
| ESTACIONARIAS: | PM | SI |

## ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

| | | |
|---|---|---|
| SOGAS: | AM | SI |
| | PM | SI |
| COBIJAS: | AM | SI |
| | PM | SI |

## OBSERVACIONES GENERALES

EL CAMIÓN NO PORTA CONO DE SEÑALIZACIÓN TANTO EN LA MAÑANA COMO EN LA TARDE. LOS OPERARIOS EDGAR ROZO C.C (19.420.607) MIGUEL DURAN C.C (1.022.439.564) Y DAVID AGUIRRE C.C (80.878.053) NO PORTAN BOTAS DE SEGURIDAD TANTO EN LA MAÑANA COMO EN LA TARDE. LOS OPERARIOS EDGAR ROZO C.C (19.420.607) MIGUEL DURAN C.C (1.022.439.564) Y DAVID AGUIRRE C.C (80.878.053) NO PORTAN REFLECTIVOS EN HORAS DE LA MAÑANA. Y NO APLICA LA REVISIÓN TECNICOMECÁNICA DEBIDO A QUE ES MODELO 2022

## CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

| TIPO | VALLAS | VALLA T3 | CONTRAFLUJOS | DIVISORES CARRIL | CONOS | TAPETES | CICLOPARQUEADEROS | CANECAS V | PENDONES | TELAS | MAPAS | PALETAS | MALETIN | BASES | ESTADO | B | Bueno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANTIDAD | 45 | 4 | 0 | 0 | 82 | 25 P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | R | Regular |
| ESTADO | B | B | N/A | N/A | B | B | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | M | Malo |


**Observaciones adicionales:**
NO APLICA

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA









TARDE









| NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME: | EDDY SEBASTIAN CAMACHO PRIETO |
|---|---|

Eddy Sebastian Camacho Prieto...