



FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DÍA:	15	MES:	8	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	NORTE 1 - AV. BOYACÁ NORTE - MALETINES	NOMBRE DEL ENCARGADO:	ALVAREZ FLORIÁN ESTEBAN		
CONDUCTOR						OPERARIOS			DATOS CAMIÓN		
NOMBRE CONDUCTOR:	OMAR QUEVEDO					NOMBRE OPERARIO:	DIEGO OSMA		PLACAS:	EQQ 593	
NÚMERO DE CÉDULA:	79.966.107					NÚMERO DE CÉDULA:	1.000.214.381		MODELO CAMIÓN:	2019	
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE PRESENTA EN LAS CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.					NOMBRE OPERARIO:	DILAN STEVEN MORENO SÁNCHEZ		CAPACIDAD:	5600KG	
						NÚMERO DE CÉDULA:	1.000.691.423		CILINDRAJE:	3.760CC	
						NOMBRE OPERARIO:	YOJAN GOMEZ		CINTURON DE SEGURIDAD:	SI	
						NÚMERO DE CÉDULA:	1.000.063.924		ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN LAS CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.	
HORA LLEGADA DEL CAMIÓN						EQUIPO DE CARRETERAS			ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN		
MAÑANA						BOTIQUÍN:	AM	SI	CONO:	AM	SI
HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	06:05 HR						PM	SI		PM	SI
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	N/A					EXTINTOR:	AM	SI	ESTACIONARIAS:	AM	SI
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	06:37 HR						PM	SI	ESTACIONARIAS:	PM	SI
TARDE						FECHA VENCIMIENTO:	JUNIO DE 2023		ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:		
HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	13:20 HR					LLANTAS DE REPUESTO:	SI		SOBAS:	AM	SI
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	14:19 HR					REVISIÓN TECNOMECAICA:	SI			PM	SI
						VENCE:	23 DE JUNIO 2023		COBIJAS:	AM	SI
									PM	SI	

OBSERVACIONES GENERALES

COMO NOVEDADES DEL CAMION SE TIENE QUE LOS OPERARIOS DIEGO OSMA CON CEDULA 1.000.214.381 DILAN STEVEN MORENO SÁNCHEZ CON CEDULA 1.000.691.423 Y YOJAN GOMEZ CON CEDULA 1.000.063.924 NO PORTAN REFLECTIVO EN HORAS DE LA MAÑANA, NI BOTAS DE SEGURIDAD EN LA MAÑANA NI EN LA TARDE.

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	24	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	32	0		R	Regular
ESTADO	B	N/A	N/A	N/A	N/A	B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	B	N/A		M	Malo

Observaciones adicionales:
NO APLICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA					
TARDE					

NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME: ALVAREZ FLORIÁN ESTEBAN