



FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	15	MES:	8	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	NORTE 1 - BOYACÁ NORTE RUTA	NOMBRE DEL ENCARGADO:	ESTEBAN ÁLVAREZ FLORIÁN		
CONDUCTOR						OPERARIOS		DATOS CAMIÓN			
NOMBRE CONDUCTOR:	LUIS LINARES					NOMBRE OPERARIO:	JUAN CAICEDO	PLACAS:	JOV 990		
NÚMERO DE CÉDULA:	3.093.635					NÚMERO DE CÉDULA:	1.032.937.561	MODELO CAMIÓN:	2021		
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE ENCUENTRA EN CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO					NOMBRE OPERARIO:	RODRIGO CAICEDO	CAPACIDAD:	5600 KG		
						NÚMERO DE CÉDULA:	1.032.939.405	CILINDRAJE:	3.760 CC		
						NOMBRE OPERARIO:	NASSER VALENZUELA	CINTURON DE SEGURIDAD:	SI		
						NÚMERO DE CÉDULA:	1.076.501.935	ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO		
HORA LLEGADA DEL CAMIÓN						EQUIPO DE CARRETERAS		ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN			
MAÑANA						BOTIQUÍN:	AM	SI	CONO:	AM	SI
HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	5:25 HR						PM	SI		PM	SI
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	5:40 HR AV BOYACA X AC 116					EXTINTOR:	AM	SI	ESTACIONARIAS:	AM	SI
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	6:20 HR						PM	SI	ESTACIONARIAS:	PM	SI
TARDE						FECHA VENCIMIENTO:	NOVIEMBRE 2022		ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:		
HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	13:35 HR					LLANTAS DE REPUESTO:	SI		SOGAS:	AM	SI
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	14:45 HR					REVISIÓN TECNICO MECANICA:	N/A			PM	SI
						VENCE:	N/A		COBIJAS:	AM	NO
										PM	NO

OBSERVACIONES GENERALES

LOS OPERARIOS JUAN CAICEDO CON CÉDULA 1.032.937.561, RODRIGO CAICEDO CON CÉDULA 1.032.939.405 Y NASSER VALENZUELA CON CÉDULA 1.076.501.935, NO PORTAN BOTAS DE SEGURIDAD TANTO EN LA MAÑANA COMO EN LA TARDE Y TAMPOCO PORTAN REFLECTIVOS EN LA MAÑANA TENIENDO EN CUENTA QUE SE INICIA OPERACIÓN ANTES DE LAS 6:00 HORAS. ADICIONALMENTE EL CAMIÓN NO PORTA COBIJAS TANTO EN LA MAÑANA COMO EN LA TARDE. NO SE CUENTA CON REVISIÓN TECNICO MECANICA DEBIDO A QUE EL CAMIÓN ES MODELO 2021.

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	63	2	44	7	114	0	2	0	6	0	3	4	0	0		R	Regular
ESTADO	B	B	B	B	B	N/A	B	N/A	R	N/A	B	B	N/A	N/A		M	Malo

Observaciones adicionales:

NO APLICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA						
TARDE						

NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME: ESTEBAN ÁLVAREZ FLORIÁN