

FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DÍA:	15	MES:	8	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	NORTE 2 - AV. PEPE SIERRA - AV. CORDOBA - RUTA	NOMBRE DEL ENCARGADO:	DIEGO FERNANDO DELGADO RODRIGUEZ		
CONDUCTOR						OPERARIOS			DATOS CAMIÓN		
NOMBRE CONDUCTOR:	PABLO PEDRAZA					NOMBRE OPERARIO:	ISRAEL MASMELA		PLACAS:	SMH 437	
NÚMERO DE CÉDULA:	19.367.050					NÚMERO DE CÉDULA:	1.000.856.326		MODELO CAMIÓN:	2015	
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE PRESENTA EN LAS CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.					NOMBRE OPERARIO:	SERGIO MASMELA		CAPACIDAD:	7000KG	
						NÚMERO DE CÉDULA:	1.000.856.324		CILINDRAJE:	3.920CC	
						NOMBRE OPERARIO:	N/A		CINTURON DE SEGURIDAD:	SI	
						NÚMERO DE CÉDULA:	N/A		ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN LAS CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.	
HORA LLEGADA DEL CAMIÓN						EQUIPO DE CARRETERAS			ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN		
MAÑANA						BOTIQUÍN:	AM	SI	CONO:	AM	SI
HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	05:42 HR						PM	SI		PM	SI
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	06:13 HR - CALLE 116 X CARRERA 15					EXTINTOR:	AM	SI	ESTACIONARIAS:	AM	SI
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	07:00 HR						PM	SI	ESTACIONARIAS:	PM	SI
TARDE						FECHA VENCIMIENTO:	ENERO DE 2023				
HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	13:44 HR					LLANTAS DE REPUESTO:	SI		ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:		
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	15:20 HR					REVISIÓN TECNICO MECANICA:	SI		SOGAS:	AM	SI
						VENCE:	29 DE AGOSTO DE 2022			COBIJAS:	PM

OBSERVACIONES GENERALES

LOS OPERARIOS ISRAEL MASMELA C.C. 1.000.856.326 Y SERGIO MASMELA C.C. 1.000.856.324 NO PORTAN REFLECTIVOS EN HORAS DE LA MAÑANA TENIENDO EN CUENTA QUE SE INICIA LA OPERACIÓN ANTES DE LAS 06:00 HORAS.

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	75	0	54	6	190	14	2	0	0	0	0	7	0	7		R	Regular
ESTADO	B	N/A	B	R	B	B	B	N/A	N/A	N/A	N/A	B	N/A	R		M	Malo

Observaciones adicionales:

SE TIENE UNA VALLA ADICIONAL LA CUAL ES CARGADA DESDE LA BODEGA EN LA JORNADA ANTERIOR.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA						
TARDE						

NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:

DIEGO FERNANDO DELGADO RODRIGUEZ

Diego Delgado