FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	21	MES:	8	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	NORTE 1 - BOYACÁ NORTE RUTA	NOMBRE DEL ENCARGADO:	ESTEBAN ÁLVAREZ FLORIÁN

CONDUCTOR

NOMBRE CONDUCTOR:	LUIS LINARES
NÚMERO DE CÉDULA:	3.093.635
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE ENCUENTRA EN CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO

OPERARIOS

NOMBRE OPERARIO:	JUAN CAICEDO
NUMERO DE CÉDULA:	1.032.937.561
NOMBRE OPERARIO:	RODRIGO CAICEDO
NUMERO DE CÉDULA:	1.032.939.405
NOMBRE OPERARIO:	NASSER VALENZUELA
NUMERO DE CÉDULA:	1.076.501.935
NOMBRE OPERARIO:	N/A
NUMERO DE CÉDULA:	N/A

DATOS CAMIÓN

PLACAS:	JOV 990
MODELO CAMIÓN:	2021
CAPACIDAD:	5600 KG
CILINDRAJE:	3.760 CC
CINTURON DE SEGURIDAD:	SI
ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

MAÑANA

HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	5:25 HR
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	5:40 HR AV BOYACA X AC 116
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	6:15 HR

TARDE

HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	13:50 HR
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	14:45 HR

EQUIPO DE CARRETERAS

BOTIQUÍN:	AM	SÍ
	PM	SÍ
EXTINTOR:	AM	SÍ
	PM	SÍ
FECHA VENCIMIENTO:	NOVIEMBRE 2022	
LLANTAS DE REPUESTO:	SÍ	
REVISIÓN TECNICOMECANICA:	N/A	
VENCE:	N/A	

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

CONO:	AM	SÍ
	PM	SÍ
ESTACIONARIAS:	AM	SÍ
ESTACIONARIAS:	PM	SÍ

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

SOGAS:	AM	SÍ
	PM	SÍ
COBIJAS:	AM	NO
	PM	NO

OBSERVACIONES GENERALES

LOS OPERARIOS JUAN CAICEDO CON CÉDULA 1.032.937.561, RODRIGO CAICEDO CON CÉDULA 1.032.939.405 Y NASSER VALENZUELA CON CÉDULA 1.076.501.935, NO PORTAN BOTAS DE SEGURIDAD TANTO EN LA MAÑANA COMO EN LA TARDE. ADICIONALMENTE EL CAMIÓN NO PORTA COBIJAS TANTO EN LA MAÑANA COMO EN LA TARDE. NO SE CUENTA CON REVISIÓN TECNICOMECÁNICA DEBIDO A QUE EL CAMIÓN ES MODELO 2021.

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	63	2	44	7	114	0	2	0	6	0	3	4	0	0		R	Regular
ESTADO	B	B	B	B	B	N/A	B	N/A	R	N/A	B	B	N/A	N/A		M	Malo

Observaciones adicionales:

NO APLICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA








TARDE








NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	ESTEBAN ÁLVAREZ FLORIÁN