FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	21	MES:	8	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	NORTE 2 - AV. PEPE SIERRA - AV. CÓRDOBA - RUTA	NOMBRE DEL ENCARGADO:	DIEGO FERNANDO DELGADO RODRIGUEZ

CONDUCTOR

NOMBRE CONDUCTOR:	JORGE REYES
NÚMERO DE CÉDULA:	1.024.472.295
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE PRESENTA EN LAS CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

OPERARIOS

NOMBRE OPERARIO:	ISRAEL MASMELA
NUMERO DE CÉDULA:	1.000.856.326
NOMBRE OPERARIO:	SERGIO MASMELA
NUMERO DE CÉDULA:	1.000.856.324
NOMBRE OPERARIO:	DANIEL BELLO
NUMERO DE CÉDULA:	1.001.056.484
NOMBRE OPERARIO:	N/A
NUMERO DE CÉDULA:	N/A

DATOS CAMIÓN

PLACAS:	KSP 985
MODELO CAMIÓN:	2022
CAPACIDAD:	5550KG
CILINDRAJE:	3.760CC
CINTURON DE SEGURIDAD:	SI
ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN LAS CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

MAÑANA

HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	05:40 HR
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	06:12 HR - CALLE 116 X CARRERA 15
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	07:05 HR

TARDE

HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	14:07 HR
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	15:13 HR

EQUIPO DE CARRETERAS

BOTIQUÍN:	AM	SI
	PM	SI
EXTINTOR:	AM	SI
	PM	SI
FECHA VENCIMIENTO:	ENERO DE 2023	
LLANTAS DE REPUESTO:	SI	
REVISIÓN TECNICOMECANICA:	N/A	
VENCE:	N/A	

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

CONO:	AM	SI
	PM	SI
ESTACIONARIAS:	AM	SI
ESTACIONARIAS:	PM	SI

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

SOGAS:	AM	SI
	PM	SI
COBIJAS:	AM	SI
	PM	SI

OBSERVACIONES GENERALES

LOS OPERARIOS ISRAEL MASMELA C.C. 1.000.856.326, SERGIO MASMELA C.C. 1.000.856.324 Y DANIEL BELLO C.C 1.001.056.484 NO PORTAN REFLECTIVOS EN HORAS DE LA MAÑANA TENIENDO EN CUENTA QUE SE INICIA LA OPERACIÓN ANTES DE LAS 06:00 HORAS. EL CAMIÓN NO CUENTA CON REVISIÓN TÉCNICOMECÁNICA DADO QUE ES MODELO 2022.

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	74	0	54	4	190	14	2	0	0	0	0	7	0	7		R	Regular
ESTADO	B	N/A	B	R	B	B	B	N/A	N/A	N/A	N/A	B	N/A	R		M	Malo


Observaciones adicionales:
SE CARGAN UNICAMENTE 4 DE 6 DIVISORES CARRIL DESDE LA BODEGA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA








TARDE








NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	DIEGO FERNANDO DELGADO RODRIGUEZ	Diego Delgado