FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	21	MES:	8	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	NORTE 4 - CARRERA 9, CALLE 147 Y CALLE 170 - RUTA	NOMBRE DEL ENCARGADO:	ANDRES STIVEN SANCHEZ PORRAS

CONDUCTOR

NOMBRE CONDUCTOR:	HEBER GONZÁLEZ
NÚMERO DE CÉDULA:	6.498.339
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE PRESENTA EN LAS CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

OPERARIOS

NOMBRE OPERARIO:	JAVIER AUGUSTO JIMÉNEZ
NUMERO DE CÉDULA:	79.801.887
NOMBRE OPERARIO:	MIGUEL SÁNCHEZ
NUMERO DE CÉDULA:	1.013.685.965
NOMBRE OPERARIO:	SANTIAGO SÁNCHEZ
NUMERO DE CÉDULA:	1.000.802.102
NOMBRE OPERARIO:	N/A
NUMERO DE CÉDULA:	N/A

DATOS CAMIÓN

PLACAS:	EXX 370
MODELO CAMIÓN:	2018
CAPACIDAD:	6864KG
CILINDRAJE:	3.760CC
CINTURON DE SEGURIDAD:	SI
ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN LAS CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

MAÑANA

HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	05:36 HR
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	06:15 HR - AVENIDA CARRERA 9 CON CALLE 146
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	06:30 HR

TARDE

HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	14:05 HR
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	15:14 HR

EQUIPO DE CARRETERAS

BOTIQUÍN:	AM	SI
	PM	SI
EXTINTOR:	AM	SI
	PM	SI
FECHA VENCIMIENTO:	MAYO DE 2023	
LLANTAS DE REPUESTO:	SI	
REVISIÓN TECNICOMECANICA:	SI	
VENCE:	19 DE MAYO DE 2023	

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

CONO:	AM	SI
	PM	SI
ESTACIONARIAS:	AM	SI
ESTACIONARIAS:	PM	SI

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

SOGAS:	AM	SI
	PM	SI
COBIJAS:	AM	SI
	PM	SI

OBSERVACIONES GENERALES

NINGUNO DE LOS OPERARIOS JAVIER JIMÉNEZ (CC. 79.801.887), MIGUEL SÁNCHEZ (CC.1.013.685.965), SANTIAGO SANCHEZ (CC.1.000.802.102) NO PORTAN GUANTES DE SEGURIDAD NI BOTAS DE SEGURIDAD NI EN LA MAÑANA NI EN LA TARDE. ADICIONALMENTE, EL CAMION LLEGA SOBRE LAS 14:05 HORAS PARA LA RECOLECCION DEL MATERIAL

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	101	0	0	0	172	0	3	0	0	0	0	0	0	0		R	Regular
ESTADO	B	N/A	N/A	N/A	B	N/A	B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		M	Malo

Observaciones adicionales:
NO APLICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA








TARDE








NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	ANDRES STIVEN SANCHEZ PORRAS