FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	21	MES:	8	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	NORTE 5 - CALLE 72 Y CARRERA 60 - ZONA 1	NOMBRE DEL ENCARGADO:	EDDY SEBASTIAN CAMACHO PRIETO

CONDUCTOR

NOMBRE CONDUCTOR:	ESTEBAN CORTES
NÚMERO DE CÉDULA:	79.361.850
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE PRESENTA EN LAS CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

OPERARIOS

NOMBRE OPERARIO:	JUAN DAVID RUBIANO
NUMERO DE CÉDULA:	80.772.765
NOMBRE OPERARIO:	JULIÁN LINARES
NUMERO DE CÉDULA:	1.007.760.751
NOMBRE OPERARIO:	MILTON HUERTAS
NUMERO DE CÉDULA:	1.024.604.113
NOMBRE OPERARIO:	N/A
NUMERO DE CÉDULA:	N/A

DATOS CAMIÓN

PLACAS:	KSK 531
MODELO CAMIÓN:	2021
CAPACIDAD:	3950KG
CILINDRAJE:	3.760CC
CINTURON DE SEGURIDAD:	SI
ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN LAS CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

MAÑANA

HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	05:25 HR
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	05:30 HR - CARRERA 58 X CALLE 68
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	06:44 HR

TARDE

HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	14:25 HR
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	15:06 HR

EQUIPO DE CARRETERAS

BOTIQUÍN:	AM	SI
	PM	SI
EXTINTOR:	AM	SI
	PM	SI
FECHA VENCIMIENTO:	MAYO DE 2023	
LLANTAS DE REPUESTO:	SI	
REVISIÓN TECNICOMECANICA:	N/A	
VENCE:	N/A	

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

CONO:	AM	NO
	PM	NO
ESTACIONARIAS:	AM	SI
ESTACIONARIAS:	PM	SI

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

SOGAS:	AM	SI
	PM	SI
COBIJAS:	AM	SI
	PM	SI

OBSERVACIONES GENERALES

EL CAMIÓN NO PORTA CONO DE SEÑALIZACIÓN TANTO EN LA MAÑANA COMO EN LA TARDE. LOS OPERARIOS JULIAN LINARES C.C (1.007.760.751) Y MILTON HUERTAS C.C (1.024.604.113) NO PORTAN BOTAS DE SEGURIDAD TANTO EN LA MAÑANA COMO EN LA TARDE. Y NO APLICA LA REVISIÓN TECNICOMECÁNICA DEBIDO A QUE ES MODELO 2021 DEL MES DE DICIEMBRE.

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	73	1	28	15	122	8	0	0	4	0	0	2	0	8		R	Regular
ESTADO	B	B	B	B	B	B	N/A	N/A	B	N/A	N/A	B	N/A	B		M	Malo

Observaciones adicionales:
NO APLICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA








TARDE








Eddy Sebastian Camacho Prieto...

NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	EDDY SEBASTIAN CAMACHO PRIETO