FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	21	MES:	8	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	NORTE 5 - CALLE 72 Y CARRERA 60 ZONA 2	NOMBRE DEL ENCARGADO:	EDDY SEBASTIAN CAMACHO PRIETO

CONDUCTOR

NOMBRE CONDUCTOR:	JUAN FERNANDO ROZO
NÚMERO DE CÉDULA:	79'500'009
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE ENCUENTRA EN CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO

OPERARIOS

NOMBRE OPERARIO:	BRANDON GUTIERREZ
NUMERO DE CÉDULA:	1´022'995'371
NOMBRE OPERARIO:	DAVID AGUIRRE
NUMERO DE CÉDULA:	80'878'053
NOMBRE OPERARIO:	N/A
NUMERO DE CÉDULA:	N/A
NOMBRE OPERARIO:	N/A
NUMERO DE CÉDULA:	N/A

DATOS CAMIÓN

PLACAS:	KSR 112
MODELO CAMIÓN:	2022
CAPACIDAD:	2550 KG
CILINDRAJE:	2.771 CC
CINTURON DE SEGURIDAD:	SI
ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

MAÑANA

HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	05:48 HR
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	NO APLICA
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	06:25 HR

TARDE

HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	13:21 HR
HORA DE FINALIZACIÓN	14:28 HR

EQUIPO DE CARRETERAS

BOTIQUÍN:	AM	SI
	PM	SI
EXTINTOR:	AM	SI
	PM	SI
FECHA VENCIMIENTO:	MAYO DE 2023	
LLANTAS DE REPUESTO:	SI	
REVISIÓN TECNICOMECANICA:	NO	
VENCE:	NO APLICA	

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

CONO:	AM	NO
	PM	NO
ESTACIONARIAS:	AM	SI
ESTACIONARIAS:	PM	SI

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

SOGAS:	AM	SI
	PM	SI
COBIJAS:	AM	SI
	PM	SI

OBSERVACIONES GENERALES

EL CAMIÓN NO PORTA CONO DE SEÑALIZACIÓN TANTO EN LA MAÑANA COMO EN LA TARDE. LOS OPERARIOS JAIRO VELASQUEZ C.C (79.317.821), DAVID AGUIRRE C.C (80.878.053) Y KEVIN ALDABAN C.C (1.192.755.087) NO PORTAN BOTAS DE SEGURIDAD TANTO EN LA MAÑANA COMO EN LA TARDE. LOS OPERARIOS JAIRO VELASQUEZ C.C (79.317.821), DAVID AGUIRRE C.C (80.878.053) Y KEVIN ALDABAN C.C (1.192.755.087) NO PORTAN REFLECTIVOS EN HORAS DE LA MAÑANA. Y NO APLICA LA REVISIÓN TECNICOMECÁNICA DEBIDO A QUE ES MODELO 2022

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	45	4	0	0	82	25 P	0	0	0	0	0	0	0	0		R	Regular
ESTADO	B	B	N/A	N/A	B	B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		M	Malo

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA









TARDE









NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	EDDY SEBASTIAN CAMACHO PRIETO

Eddy Sebastian Camacho Prieto...