FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	7	MES:	8	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	SUR 1 - BOSA Y CONEXIÓN SOACHA - MALETINES	NOMBRE DEL ENCARGADO:	PAULA DANIELA ZABALA RONCANCIO

CONDUCTOR

NOMBRE CONDUCTOR:	CARLOS HERNÁNDEZ
NÚMERO DE CÉDULA:	79.765.930
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE PRESENTA EN LAS CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

OPERARIOS

NOMBRE OPERARIO:	MIGUEL PULIDO
NUMERO DE CÉDULA:	1.010.004.616
NOMBRE OPERARIO:	JULIÁN VALERO
NUMERO DE CÉDULA:	1.001.274.174
NOMBRE OPERARIO:	ESNEIDER CARDENAS
NUMERO DE CÉDULA:	1.006.126.061
NOMBRE OPERARIO:	N/A
NUMERO DE CÉDULA:	N/A

DATOS CAMIÓN

PLACAS:	LCO 886
MODELO CAMIÓN:	2022
CAPACIDAD:	3000KG
CILINDRAJE:	2.746CC
CINTURON DE SEGURIDAD:	SI
ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN LAS CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

MAÑANA

HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	06:00 HR
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	N/A
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	06:26 HR

TARDE

HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	13:55 HR
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	14:25 HR

EQUIPO DE CARRETERAS

BOTIQUÍN:	AM	SI
	PM	SI
EXTINTOR:	AM	SI
	PM	SI
FECHA VENCIMIENTO:	JUNIO DE 2023	
LLANTAS DE REPUESTO:	SI	
REVISIÓN TECNICOMECANICA:	N/A	
VENCE:		

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

CONO:	AM	SI
	PM	SI
ESTACIONARIAS:	AM	SI
ESTACIONARIAS:	PM	SI

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

SOGAS:	AM	SI
	PM	SI
COBIJAS:	AM	SI
	PM	SI

OBSERVACIONES GENERALES

LOS OPERARIOS MIGUEL PULIDO (C.C 1.010.004.616), JULIÁN VALERO (C.C 1.001.274.174) YESNEIDER CARDENAS (C.C 1.006.126.061) NO PORTAN CHALECO REFLECTIVO EN LA MAÑANA, GUANTES DE SEGURIDAD, NI BOTAS DE SEGURIDAD TANTO EN LA MAÑANA COMO EN LA TARDE. EL CAMION NO CUENTA CON REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA DEBIDO QUE ES MODELO 2022

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		R	Regular
ESTADO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	B	N/A		M	Malo

Observaciones adicionales:
NO APLICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA









TARDE









NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	PAULA DANIELA ZABALA RONCANCIO