FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	7	MES:	8	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	SUR 1 - BOSA Y CONEXIÓN SOACHA - ZONA 1	NOMBRE DEL ENCARGADO:	PAULA DANIELA ZABALA RONCANCIO

CONDUCTOR

NOMBRE CONDUCTOR:	JUAN CARLOS GELVES
NÚMERO DE CÉDULA:	79.826.494
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE PRESENTA EN LAS CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

OPERARIOS

NOMBRE OPERARIO:	BRAYAN DUARTE
NUMERO DE CÉDULA:	1.000.862.342
NOMBRE OPERARIO:	CARLOS CARDONA
NUMERO DE CÉDULA:	1.000.695.167
NOMBRE OPERARIO:	DIDIER CARDONA
NUMERO DE CÉDULA:	1.022.939.054
NOMBRE OPERARIO:	N/A
NUMERO DE CÉDULA:	N/A

DATOS CAMIÓN

PLACAS:	WFL 400
MODELO CAMIÓN:	2015
CAPACIDAD:	5150KG
CILINDRAJE:	5.193CC
CINTURON DE SEGURIDAD:	SI
ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN LAS CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

MAÑANA

HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	06:20 HR
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	07:09 HR - CL 44 SUR X KR 77 Y BIS
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	07:20 HR

TARDE

HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	13:30 HR
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	14:45 HR

EQUIPO DE CARRETERAS

BOTIQUÍN:	AM	SI
	PM	SI
EXTINTOR:	AM	SI
	PM	SI
FECHA VENCIMIENTO:	MARZO DE 2023	
LLANTAS DE REPUESTO:	SI	
REVISIÓN TECNICOMECANICA:	SI	
VENCE:	23 DE AGOSTO DE 2022	

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

CONO:	AM	SI
	PM	SI
ESTACIONARIAS:	AM	SI
ESTACIONARIAS:	PM	SI

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

SOGAS:	AM	SI
	PM	SI
COBIJAS:	AM	SI
	PM	SI

OBSERVACIONES GENERALES

LOS OPERARIOS BRAYAN DUARTE IDENTIFICADO CON C.C. 1.000.862.342, CARLOS CARDONA IDENTIFICADO CON C.C. 1.000.695.167 Y DIDIER CARDONA IDENTIFICADO CON C.C. 1.022.939.054 NO PORTAN BOTAS DE SEGURIDAD TANTO EN LA MAÑANA COMO EN LA TARDE.

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	87	0	16	23	8	0	0	0	0	0	0	0	0	10		R	Regular
ESTADO	R	N/A	R	M	B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	R		M	Malo

Observaciones adicionales:
LLEGA UN TROPEZON A LA RUTA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA








TARDE








NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	PAULA DANIELA ZABALA RONCANCIO