FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	7	MES:	8	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	SUR 1 - BOSA Y CONEXIÓN SOACHA - ZONA 1	NOMBRE DEL ENCARGADO:	PAULA DANIELA ZABALA RONCANCIO

CONDUCTOR

NOMBRE CONDUCTOR:	JOSE LUIS CALVO
NÚMERO DE CÉDULA:	79.553.974
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE PRESENTA EN LAS CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

OPERARIOS

NOMBRE OPERARIO:	LUIS EDUARDO CALVO
NUMERO DE CÉDULA:	1.030.639.843
NOMBRE OPERARIO:	MAICOL GONGORA
NUMERO DE CÉDULA:	1.233.509.667
NOMBRE OPERARIO:	GREIBER HIDALGO
NUMERO DE CÉDULA:	31.586.098
NOMBRE OPERARIO:	N/A
NUMERO DE CÉDULA:	N/A

DATOS CAMIÓN

PLACAS:	WFI922
MODELO CAMIÓN:	2015
CAPACIDAD:	4150KG
CILINDRAJE:	3.907CC
CINTURON DE SEGURIDAD:	SI
ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN LAS CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

MAÑANA

HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	07:00 HR
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	07:20 HR - CL 44 SUR X KR 77 Y BIS
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	07:40 HR

TARDE

HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	00:00 HR
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	00:00 HR

EQUIPO DE CARRETERAS

BOTIQUÍN:	AM	SI
	PM	SI
EXTINTOR:	AM	SI
	PM	SI
FECHA VENCIMIENTO:	ENERO DE 2023	
LLANTAS DE REPUESTO:	SI	
REVISIÓN TECNICOMECANICA:	SI	
VENCE:	28 DE AGOSTO DE 2022	

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

CONO:	AM	SI
	PM	SI
ESTACIONARIAS:	AM	SI
ESTACIONARIAS:	PM	SI

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

SOGAS:	AM	SI
	PM	SI
COBIJAS:	AM	SI
	PM	SI

OBSERVACIONES GENERALES

LOS OPERARIOS LUIS EDUARDO CALVO IDENTIFICADO CON C.C. 1.030.639.843, MAICOL GONGORA IDENTIFICADO CON C.C. 1.233.509.667 Y GREIBER HIDALGO IDENTIFICADO CON C.C. 31.586.098 NO PORTAN BOTAS DE SEGURIDAD TANTO EN LA DISTRIBUCIÓN. NO SE RELACIONAN IMÁGENES DE LA JORNADA TARDE YA QUE ES OTRO CAMIÓN EL QUE PRESTA EL SERVICIO.

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	0	0	16	23	8	0	0	0	0	0	0	0	0	10		R	Regular
ESTADO	N/A	N/A	R	M	B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	R		M	Malo

Observaciones adicionales:
LLEGA UN TROPEZON A LA RUTA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA








TARDE

NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	PAULA DANIELA ZABALA RONCANCIO	Paula Daniela Zabala R.