FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	7	MES:	8	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	SUR 1 - BOSA Y CONEXIÓN SOACHA - ZONA 2	NOMBRE DEL ENCARGADO:	PAULA DANIELA ZABALA RONCANCIO

CONDUCTOR

NOMBRE CONDUCTOR:	ODERLIN SIERRA
NÚMERO DE CÉDULA:	80.735.140
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE PRESENTA EN LAS CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

OPERARIOS

NOMBRE OPERARIO:	MICHAEL MEDINA
NUMERO DE CÉDULA:	1.001.284.830
NOMBRE OPERARIO:	FABIÁN ROJAS
NUMERO DE CÉDULA:	1.032.502.414
NOMBRE OPERARIO:	DIEGO MEDINA
NUMERO DE CÉDULA:	1.021.662.798
NOMBRE OPERARIO:	N/A
NUMERO DE CÉDULA:	N/A

DATOS CAMIÓN

PLACAS:	WEP 360
MODELO CAMIÓN:	2022
CAPACIDAD:	4900KG
CILINDRAJE:	5.193CC
CINTURON DE SEGURIDAD:	SI
ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN LAS CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

MAÑANA

HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	05:45 HR
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	N/A
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	06:30 HR

TARDE

HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	07:00 HR
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	14:45 HR

EQUIPO DE CARRETERAS

BOTIQUÍN:	AM	SI
	PM	SI
EXTINTOR:	AM	SI
	PM	SI
FECHA VENCIMIENTO:	JULIO DE 2023	
LLANTAS DE REPUESTO:	SI	
REVISIÓN TECNICOMECANICA:	SI	
VENCE:	14 DE FEBRERO DE 20223	

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

CONO:	AM	SI
	PM	SI
ESTACIONARIAS:	AM	SI
ESTACIONARIAS:	PM	SI

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

SOGAS:	AM	SI
	PM	SI
COBIJAS:	AM	SI
	PM	SI

OBSERVACIONES GENERALES

LOS OPERARIOS FABIAN HERRERA IDENTIFICADO CON CEDULA 1.010.000.838, MICHAEL MEDINA IDENTIFICADO CON CEDULA 1.001.284.830 Y DIEGO MEDINA IDENTIFICADO CON CEDULA 1.021.662.798 NO PORTAN CHALECO REFLECTIVO EN LA DISTRIBUCIÓN, NI CON GUANTES DE SEGURIDAD DURANTE LA DISTRIBUCION Y LA RECOLECCION. EL OPERARIO MICHAEL MEDINA IDENTIFICADO CON CEDULA 1.001.284.830 Y DIEGO MEDINA IDENTIFICADO CON CEDULA 1.021.662.798 NO CUENTAN CON BOTAS DE SEGURIDAD EN LA MAÑANA Y TARDE.

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	68	0	7	9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	12		R	Regular
ESTADO	R	N/A	B	M	B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	M		M	Malo

Observaciones adicionales:
NO APLICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA








TARDE








NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	PAULA DANIELA ZABALA RONCANCIO	Paula Daniela Zabala R.