FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	7	MES:	8	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	SUR 2 - YOMASA - CANECAS 1	NOMBRE DEL ENCARGADO:	CESAR HUMBERTO CESPEDES SANDOVAL

CONDUCTOR

NOMBRE CONDUCTOR:	DIEGO TOVAR
NÚMERO DE CÉDULA:	1.049.635.906
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE ENCUENTRA EN CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO

OPERARIOS

NOMBRE OPERARIO:	CRISTIAN TOVAR
NUMERO DE CÉDULA:	1.049.645.455
NOMBRE OPERARIO:	CARLOS NAVA
NUMERO DE CÉDULA:	1.235.239.807
NOMBRE OPERARIO:	DIEGO LINAREZ
NUMERO DE CÉDULA:	1.007.105.448
NOMBRE OPERARIO:	N/A
NUMERO DE CÉDULA:	N/A

DATOS CAMIÓN

PLACAS:	THX 004
MODELO CAMIÓN:	2012
CAPACIDAD:	2000 KG
CILINDRAJE:	3.771 CC.
CINTURON DE SEGURIDAD:	SI
ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

MAÑANA

HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	6:05 HR
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	NO APLICA
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	6:40 HR

TARDE

HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	13:45 HR
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	14:30 HR

EQUIPO DE CARRETERAS

BOTIQUÍN:	AM	SI
	PM	SI
EXTINTOR:	AM	SI
	PM	SI
FECHA VENCIMIENTO:	ABRIL DE 2023	
LLANTAS DE REPUESTO:	SI	
REVISIÓN TECNICOMECANICA:	SI	
VENCE:	10 DE JUNIO DE 2023	

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

CONO:	AM	NO	
	PM	NO	
ESTACIONARIAS:	AM	SI	
ESTACIONARIAS:	PM	SI	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

SOGAS:	AM	NO
	PM	NO
COBIJAS:	AM	NO
	PM	NO

OBSERVACIONES GENERALES

LOS OPERARIOS CRISTIAN TOVAR (C.C 1.049.645.455), CARLOS NAVA (C.C 1.235.239.807) Y DIEGO LINAREZ (C.C 1.007.105.448) NO PORTAN REFLECTIVOS EN HORAS DE LA MAÑANA. NI BOTAS DE SEGURIDAD TANTO EN HORAS DE LA MAÑANA COMO EN HORAS DE LA TARDE. EL CAMION NO CUENTA CON CONO DE SEÑALIZACIÓN, SOGAS NI COBIJAS TANTO EN HORAS DE LA MAÑANA COMO EN HORAS DE LA TARDE.


CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	0	0	0	0	0	0	0	124	0	0	0	0	0	0		R	Regular
ESTADO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		M	Malo

Observaciones adicionales:
NO APLICA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA



TARDE



NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	CESAR HUMBERTO CESPEDES SANDOVAL