FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	7	MES:	8	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	SUR 2 - YOMASA - CANECAS 2	NOMBRE DEL ENCARGADO:	CESAR HUMBERTO CESPEDES SANDOVAL

CONDUCTOR

NOMBRE CONDUCTOR:	CARLOS CASTELLANOS
NÚMERO DE CÉDULA:	1.010.161.943
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE ENCUENTRA EN CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

OPERARIOS

NOMBRE OPERARIO:	ANTONIO ROMERO
NUMERO DE CÉDULA:	4.486.236
NOMBRE OPERARIO:	DANIEL CUBILLOS
NUMERO DE CÉDULA:	1.013.661.874
NOMBRE OPERARIO:	SAVIEL BARRIOS
NUMERO DE CÉDULA:	19.546.253
NOMBRE OPERARIO:	N/A
NUMERO DE CÉDULA:	N/A

DATOS CAMIÓN

PLACAS:	WDC 272
MODELO CAMIÓN:	2015
CAPACIDAD:	4850 KG /
CILINDRAJE:	3.760 CC
CINTURON DE SEGURIDAD:	SI
ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

MAÑANA

HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	6:00 HR
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	NO APLICA
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	7:00 HR

TARDE

HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	13:25 HR
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	14:40 HR

EQUIPO DE CARRETERAS

BOTIQUÍN:	AM	SI
	PM	SI
EXTINTOR:	AM	SI
	PM	SI
FECHA VENCIMIENTO:	MARZO DEL 2023	
LLANTAS DE REPUESTO:	SI	
REVISIÓN TECNICOMECANICA:	SI	
VENCE:	31 DE MARZO DE 2023	

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

CONO:	AM	NO
	PM	NO
ESTACIONARIAS:	AM	SI
ESTACIONARIAS:	PM	SI

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

SOGAS:	AM	SI
	PM	SI
COBIJAS:	AM	SI
	PM	SI

OBSERVACIONES GENERALES

LOS OPERARIOS ANTONIO ROMERO IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA 4.486.236, DANIEL CUBILLOS IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA 1.013.661.874 Y SAVIEL BARRIOS IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA 19.546.253 NO CUENTAN CON REFLECTIVOS EN LA MAÑANA , NI BOTAS DE SEGURIDAD EN LA MAÑANA Y EN LA TARDE. EL CAMIÓN NO HACE USO DEL CONO DE SEÑALIZACION TANTO POR LA MAÑANA COMO POR LA TARDE.

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL 225.130

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	0	0	0	0	0	0	0	121	0	0	0	0	0	0		R	Regular
ESTADO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	R	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		M	Malo

Obsevaciones adicionales:
SIN NOVEDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA








TARDE








NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	CESAR HUMBERTO CESPEDES SANDOVAL