FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	7	MES:	8	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	SUR 2 - YOMASA - CANECAS 3	NOMBRE DEL ENCARGADO:	CESAR HUMBERTO CESPEDES SANDOVAL

CONDUCTOR

NOMBRE CONDUCTOR:	ALEXANDER LONDOÑO
NÚMERO DE CÉDULA:	80.060.149
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE ENCUENTRA EN CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

OPERARIOS

NOMBRE OPERARIO:	LUISA URBANO
NUMERO DE CÉDULA:	1.032.474.282
NOMBRE OPERARIO:	KEVIN URBANO
NUMERO DE CÉDULA:	1.013.108.599
NOMBRE OPERARIO:	MAURICIO SUATERNA
NUMERO DE CÉDULA:	1.022.385.277
NOMBRE OPERARIO:	N/A
NUMERO DE CÉDULA:	N/A

DATOS CAMIÓN

PLACAS:	WNO 069
MODELO CAMIÓN:	2016
CAPACIDAD:	2700 KG
CILINDRAJE:	2.771 CC
CINTURON DE SEGURIDAD:	SI
ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

MAÑANA

HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	6:07 HR
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	NO APLICA
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	6: 31 HR

TARDE

HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	13: 35 HR
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	14:35 HR

EQUIPO DE CARRETERAS

BOTIQUÍN:	AM	SI
	PM	SI
EXTINTOR:	AM	SI
	PM	SI
FECHA VENCIMIENTO:	MARZO DE 2023	
LLANTAS DE REPUESTO:	SI	
REVISIÓN TECNICOMECANICA:	SI	
VENCE:	NOVIEMBRE DE 2023	

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

CONO:	AM	NO
	PM	NO
ESTACIONARIAS:	AM	SI
ESTACIONARIAS:	PM	SI

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

SOGAS:	AM	SI
	PM	SI
COBIJAS:	AM	NO
	PM	NO

OBSERVACIONES GENERALES

LOS OPERARIOS KEVIN URBANO IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA 1.013.108.599, MAURICIO SUATERNA IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA 1.022.385.277 Y LUISA URBANO IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA 1.032.474.282 NO CUENTAN CON REFLECTIVOS EN LA MAÑANA NI BOTAS DE SEGURIDAD NI EN LA MAÑANA NI EN LA TARDE, EL VELERO NO CUENTA CON EL CONO DE SEÑALIZACIÓN, NI COBIJAS.

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0		R	Regular
ESTADO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	R	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		M	Malo

Obsevaciones adicionales:
SE PRESENTA EL HURTO DE UNA (1) CANECA

REGISTRO FOTOGRÁFICO


MAÑANA








TARDE





NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	CESAR HUMBERTO CESPEDES SANDOVAL