FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	11	MES:	8	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	SUR 3 - CALLE 17 SUR Y CALLE 39 SUR - ZONA 1	NOMBRE DEL ENCARGADO:	BAYONA CLAVIJO LAURA ALEJANDRA

CONDUCTOR

NOMBRE CONDUCTOR:	JUAN CAMILO MASIAS
NÚMERO DE CÉDULA:	1.015.435.075
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE ENCUENTRA EN CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO

OPERARIOS

NOMBRE OPERARIO:	HAROLD PÉREZ
NUMERO DE CÉDULA:	1.007.365.482
NOMBRE OPERARIO:	ANDRES ORGANISTA
NUMERO DE CÉDULA:	1.023.870.470
NOMBRE OPERARIO:	SEBASTIAN PÉREZ
NUMERO DE CÉDULA:	1.000.001.160
NOMBRE OPERARIO:	N/A
NUMERO DE CÉDULA:	N/A

DATOS CAMIÓN

PLACAS:	SMO 185
MODELO CAMIÓN:	2009
CAPACIDAD:	2800 KG
CILINDRAJE:	2.771 CC
CINTURON DE SEGURIDAD:	SI
ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

MAÑANA

HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	16:00 HR
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	N/A
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	17:50 HR

TARDE

HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	23:30 HR
HORA DE FINALIZACIÓN	00:58 HR

EQUIPO DE CARRETERAS

BOTIQUÍN:	AM	SI
	PM	SI
EXTINTOR:	AM	SI
	PM	SI
FECHA VENCIMIENTO:	MAYO DE 2023	
LLANTAS DE REPUESTO:	SI	
REVISIÓN TECNICOMECANICA:	SI	
VENCE:	FEBRERO DE 2022	

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

CONO:	AM	SI
	PM	SI
ESTACIONARIAS:	AM	SI
ESTACIONARIAS:	PM	SI

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

SOGAS:	AM	SI
	PM	SI
COBIJAS:	AM	SI
	PM	SI

OBSERVACIONES GENERALES

LOS OPERARIOS HAROLD PÉREZ CON CEDULA 1.007.365.482, ANDRES ORGANISTA CON CEDULA 1.023.870.470 Y SEBASTIAN PÉREZ CON CEDULA 1.000.001.160 NO PORTAN REFLECTIVOS Y NO CUENTAN CON BOTAS DE SEGURIDAD TANTO EN LA MAÑANA COMO EN LA TARDE.

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	75	0	18	43	36	0	0	0	0	0	0	0	0	16		R	Regular
ESTADO	B	N/A	B	R	B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	R		M	Malo

Observaciones adicionales:
LLEGAN UN TOTAL DE CUATRO FLECHAS LUMINOSAS PARA SUR 3 ZONA 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA








TARDE








NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	BAYONA CLAVIJO LAURA ALEJANDRA