# FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DIA:** | 11 | **MES:** | 8 | **AÑO:** | 2022 | **CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:** | SUR 3 - CALLE 17 SUR Y CALLE 39 SUR - ZONA 2 | **NOMBRE DEL ENCARGADO:** | LAURA ALEJANDRA BAYONA CLAVIJO |

## CONDUCTOR

| | |
|---|---|
| **NOMBRE CONDUCTOR:** | WILSON SARMIENTO RODRIGUEZ |
| **NÚMERO DE CÉDULA:** | 80.363.879 |
| **ESTADO DEL CONDUCTOR:** | EL CONDUCTOR SE ENCUENTRA EN CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO |

## OPERARIOS

| | |
|---|---|
| **NOMBRE OPERARIO:** | VICTOR PINEDA |
| **NUMERO DE CÉDULA:** | 1.001.287.824 |
| **NOMBRE OPERARIO:** | DAVID MEDINA |
| **NUMERO DE CÉDULA:** | 1.000.624.341 |
| **NOMBRE OPERARIO:** | N/A |
| **NUMERO DE CÉDULA:** | N/A |
| **NOMBRE OPERARIO:** | N/A |
| **NUMERO DE CÉDULA:** | N/A |

## DATOS CAMIÓN

| | |
|---|---|
| **PLACAS:** | WGY 603 |
| **MODELO CAMIÓN:** | 2015 |
| **CAPACIDAD:** | 1500 KG |
| **CILINDRAJE:** | 2.771 CC |
| **CINTURON DE SEGURIDAD:** | SI |
| **ESTADO DEL CAMIÓN:** | EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO |

## HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

### MAÑANA

| | |
|---|---|
| **HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:** | 14:50 HR |
| **PASO POR PUNTO FORMACIÓN:** | 14:57 HR DIAGONAL 16 SUR X CARRERA 41 A |
| **HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:** | 15:50 HR |

### TARDE

| | |
|---|---|
| **HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:** | 23:37 HR |
| **HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:** | 00:50 HR |

## EQUIPO DE CARRETERAS

| | | |
|---|---|---|
| **BOTIQUÍN:** | AM | SI |
| | PM | SI |
| **EXTINTOR:** | AM | SI |
| | PM | SI |
| **FECHA VENCIMIENTO:** | NOVIEMBRE DEL 2022 | |
| **LLANTAS DE REPUESTO:** | SI | |
| **REVISIÓN TECNICOMECANICA:** | SI | |
| **VENCE:** | 28 DE JULIO 2023 | |

## ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **CONO:** | AM | NO |
| | PM | NO |
| **ESTACIONARIAS:** | AM | SI |
| **ESTACIONARIAS:** | PM | SI |

## ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

| | | |
|---|---|---|
| **SOGAS:** | AM | SI |
| | PM | SI |
| **COBIJAS:** | AM | SI |
| | PM | SI |

## OBSERVACIONES GENERALES

EL OPERARIO DAVID MEDINA IDENTIFICADO CON CEDULA NUMERO 1.000.624.341 NO CUENTA CON REFLECTIVO DURANTE LA RECOLECCION. EL OPERARIO VICTOR PINEDA IDENTIFICADO CON CEDULA NUMERO 1.001.287.824 NO CUENTA CON REFLECTIVO DURANTE LA RECOLECCION, NI BOTAS DE SEGURIDAD DURANTE LA DISTRIBUCION Y LA RECOLECCION. EL CAMION NO CUENTA CON CONO DE SEÑALIZACION TANTO EN LA TARDE COMO EN LA NOCHE.

## CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

| TIPO | VALLAS | VALLA T3 | CONTRAFLUJOS | DIVISORES CARRIL | CONOS | TAPETES | CICLOPARQUEADEROS | CANECAS V | PENDONES | TELAS | MAPAS | PALETAS | MALETIN | BASES | ESTADO | B | Bueno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANTIDAD | 54 | 0 | 4 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | | R | Regular |
| ESTADO | B | N/A | B | M | R | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | R | | M | Malo |


**Observaciones adicionales:**
SE REALIZA EL 904 DE UN DIVISOR CARRIL, PARA TENER UN TOTAL DE 27 DIVISORES.

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

**MAÑANA**








**TARDE**








**NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:** LAURA ALEJANDRA BAYONA CLAVIJO