FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	21	MES:	8	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	SUR 2 - YOMASA - CANECAS 2	NOMBRE DEL ENCARGADO:	DEYBER NICOLÁS YEPES LUNA

CONDUCTOR

NOMBRE CONDUCTOR:	JOSÉ LEONIDAS CORTÉS
NÚMERO DE CÉDULA:	3.144.084
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE ENCUENTRA EN CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

OPERARIOS

NOMBRE OPERARIO:	BREYNER DUARTE
NUMERO DE CÉDULA:	1.000.862.342
NOMBRE OPERARIO:	ESTEBAN GÓMEZ
NUMERO DE CÉDULA:	1.000.594.319
NOMBRE OPERARIO:	N/A
NUMERO DE CÉDULA:	N/A
NOMBRE OPERARIO:	N/A
NUMERO DE CÉDULA:	N/A

DATOS CAMIÓN

PLACAS:	JVK 027
MODELO CAMIÓN:	2022
CAPACIDAD:	4050 KG / PSJ
CILINDRAJE:	3.000 CC
CINTURON DE SEGURIDAD:	SI
ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

MAÑANA

HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	6:18 HR
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	NO APLICA
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	6:49 HR

TARDE

HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	13:45 HR
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	14:25 HR

EQUIPO DE CARRETERAS

BOTIQUÍN:	AM	SI
	PM	SI
EXTINTOR:	AM	SI
	PM	SI
FECHA VENCIMIENTO:	MARZO DEL 2023	
LLANTAS DE REPUESTO:	SI	
REVISIÓN TECNICOMECANICA:	SI	
VENCE:	FEBRERO DE 2023	

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

CONO:	AM	SI
	PM	SI
ESTACIONARIAS:	AM	SI
ESTACIONARIAS:	PM	SI

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

SOGAS:	AM	SI
	PM	SI
COBIJAS:	AM	SI
	PM	SI

OBSERVACIONES GENERALES

LOS OPERARIOS BREYNER DUARTE IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA 1.000.862.342, ESTEBAN GOMEZ IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA 1.0000.594.319 NO CUENTAN CON REFLECTIVOS EN LA MAÑANA , NI BOTAS DE SEGURIDAD EN LA MAÑANA Y EN LA TARDE. EL CAMIÓN NO HACE USO DEL CONO DE SEÑALIZACION TANTO POR LA MAÑANA COMO POR LA TARDE.LA LLANTA DE RESPUESTO SE ENCUENTRA EN LA ZONA DE CARGUE.

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL 225.130

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	0	0	0	0	0	0	0	121	0	0	0	0	0	0		R	Regular
ESTADO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	R	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		M	Malo


Obsevaciones adicionales:
SIN NOVEDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA







TARDE






NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	DEYBER NICOLÁS YEPES LUNA