FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	21	MES:	8	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	SUR 3 - CALLE 17 SUR Y CALLE 39 SUR - ZONA 2	NOMBRE DEL ENCARGADO:	LAURA ALEJANDRA BAYONA CLAVIJO

CONDUCTOR

NOMBRE CONDUCTOR:	JHON FABER HUERTAS PROAÑOS
NÚMERO DE CÉDULA:	79.620.756
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE ENCUENTRA EN CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO

OPERARIOS

NOMBRE OPERARIO:	VÍCTOR PINEDA
NUMERO DE CÉDULA:	1.001.287.824
NOMBRE OPERARIO:	DAVID MEDINA
NUMERO DE CÉDULA:	1.000.624.341
NOMBRE OPERARIO:	N/A
NUMERO DE CÉDULA:	N/A
NOMBRE OPERARIO:	N/A
NUMERO DE CÉDULA:	N/A

DATOS CAMIÓN

PLACAS:	WNM 224
MODELO CAMIÓN:	2015
CAPACIDAD:	3282 KG
CILINDRAJE:	3.432 CC
CINTURON DE SEGURIDAD:	SI
ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

MAÑANA

HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	5:50 HR
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	6:00 HR DIAGONAL 16 SUR X CARRERA 41 A
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	6:40 HR

TARDE

HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	13:20 HR
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	14:39 HR

EQUIPO DE CARRETERAS

BOTIQUÍN:	AM	SI
	PM	SI
EXTINTOR:	AM	SI
	PM	SI
FECHA VENCIMIENTO:	NOVIEMBRE 2022	
LLANTAS DE REPUESTO:	SI	
REVISIÓN TECNICOMECANICA:	SI	
VENCE:	09 DE SEPTIEMBRE 2022	

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

CONO:	AM	NO
	PM	NO
ESTACIONARIAS:	AM	SI
ESTACIONARIAS:	PM	SI

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

SOGAS:	AM	SI
	PM	SI
COBIJAS:	AM	SI
	PM	SI

OBSERVACIONES GENERALES

EL OPERARIO DAVID MEDINA IDENTIFICADO CON CEDULA NUMERO 1.000.624.341 NO CUENTA CON REFLECTIVO NI GUANTES DURANTE LA DISTRIBUCION. EL OPERARIO VICTOR PINEDA IDENTIFICADO CON CEDULA NUMERO 1.001.287.824 NO CUENTA CON REFLECTIVO Y GUANTES DURANTE LA DISTRIBUCION, NI BOTAS DE SEGURIDAD DURANTE LA DISTRIBUCION Y LA RECOLECCION. EL CAMION NO CUENTA CON CONO DE SEÑALIZACION TANTO EN LA MAÑANA COMO EN LA TARDE.

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	54	0	4	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9		R	Regular
ESTADO	B	N/A	B	M	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	R		M	Malo

Observaciones adicionales:
NO APLICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA








TARDE








NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	LAURA ALEJANDRA BAYONA CLAVIJO