FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	22	MES:	9	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	CENTRO 1 - BOYACÁ SUR - ZONA 1	NOMBRE DEL ENCARGADO:	ANDRES FELIPE LIZARAZO BRICEÑO

CONDUCTOR

NOMBRE CONDUCTOR:	EDWIN PATIÑO
NÚMERO DE CÉDULA:	1.053.780.712
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE PRESENTA EN LAS CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

OPERARIOS

NOMBRE OPERARIO:	BRAYAN GOMEZ
NUMERO DE CÉDULA:	1.000.061.635
NOMBRE OPERARIO:	JUAN DAVID RUBIANO
NUMERO DE CÉDULA:	80.772.765
NOMBRE OPERARIO:	MILTON HUERTAS
NUMERO DE CÉDULA:	1.024.604.113
NOMBRE OPERARIO:	N/A
NUMERO DE CÉDULA:	N/A

DATOS CAMIÓN

PLACAS:	WTN 923
MODELO CAMIÓN:	2007
CAPACIDAD:	3490KG
CILINDRAJE:	3.908CC
CINTURON DE SEGURIDAD:	SI
ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN LAS CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

MAÑANA

HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	NO APLICA.
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	N/A
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	NO APLICA.

TARDE

HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	20:35 HR
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	21:48 HR

EQUIPO DE CARRETERAS

BOTIQUÍN:	AM	SI
	PM	SI
EXTINTOR:	AM	SI
	PM	SI
FECHA VENCIMIENTO:	FEBRERO DE 2023	
LLANTAS DE REPUESTO:	SI	
REVISIÓN TECNICOMECANICA:	SI	
VENCE:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2022	

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

CONO:	AM	NO
	PM	NO
ESTACIONARIAS:	AM	SI
ESTACIONARIAS:	PM	SI

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

SOGAS:	AM	SI
	PM	SI
COBIJAS:	AM	SI
	PM	SI

OBSERVACIONES GENERALES

LOS OPERARIOS BRAYAN GOMEZ (C.C 1.000.061.635), JUAN DAVID RUBIANO C.C (80.772.765) Y MILTON HUERTAS C.C (1.024.604.113) NO PORTAN REFLECTIVOS. EL OPERARIO BRAYAN GOMEZ (C.C 1.000.061.635) LLEGA AL PRIMER PUNTO DE RECOLECCIÓN A LAS 20:10H. ADICIONALMENTE EL CAMIÓN DE PLACAS (WTN 923) Y EL CONDUCTOR EDWIN PATIÑO (C.C 1.053.780.712) LLEGA AL PRIMER PUNTO DE RECOLECCIÓN A LAS 20:35 H. DE IGUAL MANERA EL CAMIÓN LLEGA CON DOS ACOMPAÑANTES MASCULINOS EN LA CABINA DEL MISMO. EL CAMIÓN RECOGE LA ZONA 1 DE CENTRO 1 QUE VA DESDE LA AVENIDA BOYACÁ CON CARRERA 24 HASTA LA AVENIDA BOYACÁ CON CALLE 26.FINALMENTE EL CAMIÓN ES MODELO 2007.

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	67	0	0	0	13	0	5	0	0	0	0	0	0	0		R	Regular
ESTADO	B	N/A	N/A	N/A	B	N/A	B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		M	Malo

Observaciones adicionales:
DEBIDO AL RETRASO EN LA LLEGADA DEL CAMIÓN SE EFECTUO EL HURTO 33 CONOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA

TARDE








NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	ANDRES FELIPE LIZARAZO BRICEÑO