FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	22	MES:	9	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	CENTRO 2 - CARRERA 50	NOMBRE DEL ENCARGADO:	KAREN ALEJANDRA RODRIGUEZ LEON

CONDUCTOR

NOMBRE CONDUCTOR:	MIGUEL RIVERA
NÚMERO DE CÉDULA:	5.764.030
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE PRESENTA EN LAS CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

OPERARIOS

NOMBRE OPERARIO:	ANGELO PARDO
NUMERO DE CÉDULA:	1.024.599.112
NOMBRE OPERARIO:	ABRAHAM LOPEZ
NUMERO DE CÉDULA:	28.576.812
NOMBRE OPERARIO:	JUAN ALVARADO
NUMERO DE CÉDULA:	1.015.419.135
NOMBRE OPERARIO:	JOHAN MIJARES
NUMERO DE CÉDULA:	15.578.574

DATOS CAMIÓN

PLACAS:	GUU 897
MODELO CAMIÓN:	2020
CAPACIDAD:	5850KG
CILINDRAJE:	5.193CC
CINTURON DE SEGURIDAD:	SI
ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN LAS CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

MAÑANA

HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	05:10 HR
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	05:34 HR - CARRERA 50 X CALLE 6
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	05:34 HR

TARDE

HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	NO APLICA.
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	NO APLICA.

EQUIPO DE CARRETERAS

BOTIQUÍN:	AM	SI
	PM	NA
EXTINTOR:	AM	SI
	PM	NA
FECHA VENCIMIENTO:	ABRIL DE 2023	
LLANTAS DE REPUESTO:	SI	
REVISIÓN TECNICOMECANICA:	SI	
VENCE:	01 DE MARZO DE 2023	

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

CONO:	AM	SI
	PM	NA
ESTACIONARIAS:	AM	SI
ESTACIONARIAS:	PM	NA

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

SOGAS:	AM	SI
	PM	NA
COBIJAS:	AM	NO
	PM	NA

OBSERVACIONES GENERALES

LOS OPERARIOS ANGELO PARDO
C.C 1.024.599.112, ABRAHAM LOPEZ C.C 28.576.812, JUAN ALVARADO C.C 1.015.419.135, JOHAN MIJARES C.C 15.578.574, NO PORTAN REFLECTIVOS, ADICIONALMENTE EL CAMIÓN NO PORTA COBIJAS.


CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	49	0	0	0	54	5	1	0	0	0	0	4	0	8		R	Regular
ESTADO	B	N/A	N/A	N/A	B	B	B	N/A	N/A	N/A	N/A	B	N/A	R		M	Malo

Observaciones adicionales:
EL CAMIÓN FINALIZA CON EL MATERIAL DE TRAMO 5,6,7,8 Y 9 DE CENTRO 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA







TARDE

NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	KAREN ALEJANDRA RODRIGUEZ LEON Karen A. Rodriguez L.