FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	22	MES:	9	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	CENTRO 2 - CARRERA 50	NOMBRE DEL ENCARGADO:	KAREN ALEJANDRA RODRIGUEZ LEON

CONDUCTOR

NOMBRE CONDUCTOR:	MILTON TINOCO
NÚMERO DE CÉDULA:	79.532.158
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE PRESENTA EN LAS CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

OPERARIOS

NOMBRE OPERARIO:	ANGELO PARDO
NUMERO DE CÉDULA:	1.024.599.112
NOMBRE OPERARIO:	JUAN ALVARADO
NUMERO DE CÉDULA:	1.015.419.135
NOMBRE OPERARIO:	N/A
NUMERO DE CÉDULA:	N/A
NOMBRE OPERARIO:	N/A
NUMERO DE CÉDULA:	N/A

DATOS CAMIÓN

PLACAS:	JOW 083
MODELO CAMIÓN:	2021
CAPACIDAD:	2000KG
CILINDRAJE:	2.771CC
CINTURON DE SEGURIDAD:	SI
ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN LAS CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

MAÑANA

HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	NO APLICA.
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	NO APLICA.
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	NO APLICA.

TARDE

HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	20:14 HR
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	20:35 HR

EQUIPO DE CARRETERAS

BOTIQUÍN:	AM	NA
	PM	SI
EXTINTOR:	AM	NA
	PM	SI
FECHA VENCIMIENTO:	OCTUBRE DE 2022	
LLANTAS DE REPUESTO:	SI	
REVISIÓN TECNICOMECANICA:	NO	
VENCE:	NA	

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

CONO:	AM	NA
	PM	NO
ESTACIONARIAS:	AM	NA
ESTACIONARIAS:	PM	SI

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

SOGAS:	AM	NA
	PM	SI
COBIJAS:	AM	NA
	PM	NO

OBSERVACIONES GENERALES


LOS OPERARIOS ANGELO PARDO
C.C 1.024.599.112, JUAN ALVARADO C.C 1.015.419.135, NO PORTAN REFLECTIVOS. ADICIONALMENTE NO ASISTEN LOS OPERARIOS ABRAHAM LOPEZ C.C 28.576.812, JOHAN MIJARES C.C 15.578.574. POR OTRA PARTE EL CAMIÓN NO CUENTA CON LA REVISIÓN TECNICOMECANICA NI CON EL PORTE DE COBIJAS NI CON EL CONO DE SEÑALIZACIÓN.

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	49	0	0	0	54	5	1	0	0	0	0	4	0	8		R	Regular
ESTADO	B	N/A	N/A	N/A	B	B	B	N/A	N/A	N/A	N/A	B	N/A	R		M	Malo

Observaciones adicionales:
SE HACE CAMBIO DE CAMIÓN Y CONDUCTOR CON RESPECTO AL CAMIÓN DE LA JORNADA DE LA MAÑANA, ADICIONALMENTE EL CAMIÓN LLEGA AL PUNTO DE RECOLECCIÓN CON UN RETRASO DE 14 MINUTOS LLEGANDO SOBRE LAS 20:14 HORAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA	FRONTAL		BOTIQUÍN	EXTINTOR	LLANTA DE REPUESTO		
TARDE							

NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	KAREN ALEJANDRA RODRIGUEZ LEON	Karen A. Rodriguez L.