FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	22	MES:	9	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	CENTRO 4 - CALLE 26 ORIENTAL - CONOS 3	NOMBRE DEL ENCARGADO:	LUIS CARLOS HEREDIA SOTAQUIRA

CONDUCTOR

NOMBRE CONDUCTOR:	SEBASTIAN QUEVEDO
NÚMERO DE CÉDULA:	1.023.002.585
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE ENCUENTRA EN CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO

OPERARIOS

NOMBRE OPERARIO:	DIEGO OSMA
NUMERO DE CÉDULA:	1.000.214.381
NOMBRE OPERARIO:	JOHAN FELIPE PARDO
NUMERO DE CÉDULA:	100.093.114
NOMBRE OPERARIO:	DIEGO RODRÍGUEZ
NUMERO DE CÉDULA:	1.233.493.439
NOMBRE OPERARIO:	N/A
NUMERO DE CÉDULA:	NA

DATOS CAMIÓN

PLACAS:	JTY 476
MODELO CAMIÓN:	2022
CAPACIDAD:	2450 KG
CILINDRAJE:	2.771 CC
CINTURON DE SEGURIDAD:	SI
ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

MAÑANA

HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	05:30 HR
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	N/A
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	07:00 HR

TARDE

HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA	N/A
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE	N/A

EQUIPO DE CARRETERAS

BOTIQUÍN:	AM	NO
	PM	NO
EXTINTOR:	AM	SI
	PM	SI
FECHA VENCIMIENTO:	ENERO DE 2023	
LLANTAS DE REPUESTO:	SI	
REVISIÓN TECNICOMECANICA:	N/A	
VENCE:	N/A	

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

CONO:	AM	NO
	PM	NO
ESTACIONARIAS:	AM	SI
ESTACIONARIAS:	PM	SI

ELEMENTOS DE PROTECCION PARA EL MATERIAL:

SOGAS:	AM	SI
	PM	SI
COBIJAS:	AM	SI
	PM	SI

OBSERVACIONES GENERALES

LOS OPERARIOS DILAN MORENO (CC 1.000.691.423), CARLOS ANDRES MORENO (CC 1.007.105.066) Y DIEGO OSMA (CC 1.000.214.381) NO PORTAN BOTAS DE SEGURIDAD NI GUANTES TANTO EN LA MAÑANA COMO EN LA TARDE. NO SE UTILIZA CONO DE SEÑALIZACIÓN DURANTE LA DISTRIBUCIÓN NI DURANTE LA RECOLECCIÓN. EL CAMIÓN NO TIENE REVISIÓN TECNICOMECANICA POR SER MODELO 2022.

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	24	1	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0		R	Regular
ESTADO	B	B	N/A	N/A	B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		M	Malo

Observaciones adicionales:
NO APLICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA









TARDE

NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	LUIS CARLOS HEREDIA SOTAQUIRA