FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	22	**MES:**	9	**AÑO:**	2022	**CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:**	CENTRO 4 - CALLE 26 ORIENTAL	**NOMBRE DEL ENCARGADO:**	LUIS CARLOS HEREDIA SOTAQUIRA

CONDUCTOR		***OPERARIOS***		***DATOS CAMIÓN***	
NOMBRE CONDUCTOR:	JOSE FRANCISCO RODRIGEZ	**NOMBRE OPERARIO:**	ESTEBAN GOMEZ	**PLACAS:**	KSP 757
		NUMERO DE CÉDULA:	1,000,594,319	**MODELO CAMIÓN:**	2022
NÚMERO DE CÉDULA:	19,232,374	**NOMBRE OPERARIO:**	N/A	**CAPACIDAD:**	2300 KG
		NUMERO DE CÉDULA:	N/A	**CILINDRAJE:**	2.771 CC
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE ENCUENTRA EN CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO	**NOMBRE OPERARIO:**	N/A	**CINTURON DE SEGURIDAD:**	SI
		NUMERO DE CÉDULA:	N/A	**ESTADO DEL CAMIÓN:**	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO, SIN EMBARGO EL TAMAÑO NO ES EL ADECUADO PARA CARGAR TODO EL MATERIAL DE LA RUTA
		NOMBRE OPERARIO:	N/A		
		NUMERO DE CÉDULA:	N/A		

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN		***EQUIPO DE CARRETERAS***			***ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN***		
MAÑANA		**BOTIQUÍN:**	AM	SI	**CONO:**	AM	NO
HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	5:55 HR		PM	N/A		PM	N/A
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	6:34 HR CALLE 26 CON CARRERA 36	**EXTINTOR:**	AM	SI	**ESTACIONARIAS:**	AM	SI
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	7:09 HR		PM	N/A	**ESTACIONARIAS:**	PM	N/A
		FECHA VENCIMIENTO:	OCTUBRE DE 2023				
TARDE		**LLANTAS DE REPUESTO:**	SI		***ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:***		
HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	N/A				**SOGAS:**	AM	SI
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	N/A	**REVISIÓN TECNICOMECANICA:**	N/A			PM	N/A
		VENCE:	NO APLICA		**COBIJAS:**	AM	NO
						PM	N/A

OBSERVACIONES GENERALES

COMO NOVEDAD EN LOS REQUERIMIENTOS, EL OPERARIO ESTEBAN GOMEZ DE CÉDULA 1,000,594,319 NO PORTA REFLECTIVOS EN LA MAÑANA. ADICIONALMENTE EL CAMIÓN LLEGA SOBRE EL TIEMPO Y NO CUMPLÍA CON LAS EXIGENCIAS DE TAMAÑO PARA CARGAR TODO EL MATERIAL DE LA RUTA, POR TAL MOTIVO EL MATERIAL FALTANTE SE CARGA EN OTRO CAMIÓN.

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	36	0	0	57	0	0	0	0	10	0	0	5	0	0		R	Regular
ESTADO	B	N/A	N/A	B	N/A	N/A	N/A	N/A	R	N/A	N/A	B	N/A	N/A		M	Malo

Observaciones adicionales:
- SIN NOVEDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA						
TARDE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	LUIS CARLOS HEREDIA SOTAQUIRA