FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	22	MES:	9	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	CENTRO 4 - CALLE 26 ORIENTAL	NOMBRE DEL ENCARGADO:	DANIEL FELIPE CAMELO VERGARA

CONDUCTOR		OPERARIOS		DATOS CAMIÓN	
NOMBRE CONDUCTOR:	JOSE FRANCISCO RODRIGEZ	NOMBRE OPERARIO:	NICOLAS LEAL	PLACAS:	KSP 757
		NUMERO DE CÉDULA:	1,022,440,338	MODELO CAMIÓN:	2022
NÚMERO DE CÉDULA:	19,232,374	NOMBRE OPERARIO:	ESTEBAN GOMEZ	CAPACIDAD:	2300 KG
		NUMERO DE CÉDULA:	1,000,594,319	CILINDRAJE:	2.771 CC
		NOMBRE OPERARIO:	N/A	CINTURON DE SEGURIDAD:	SI
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE ENCUENTRA EN CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO	NUMERO DE CÉDULA:	N/A	ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO, SIN EMBARGO EL TAMAÑO NO ES EL ADECUADO PARA CARGAR TODO EL MATERIAL DE LA RUTA
		NOMBRE OPERARIO:	N/A		
		NUMERO DE CÉDULA:	N/A		

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN		EQUIPO DE CARRETERAS			ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN		
MAÑANA		BOTIQUÍN:	AM	N/A	CONO:	AM	N/A
HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	N/A		PM	SI		PM	NO
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	N/A	EXTINTOR:	AM	N/A	ESTACIONARIAS:	AM	N/A
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	N/A		PM	SI	ESTACIONARIAS:	PM	SI
		FECHA VENCIMIENTO:	OCTUBRE DE 2023				
TARDE		LLANTAS DE REPUESTO:	SI		ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:		
HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	18:52				SOGAS:	AM	N/A
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	20:55	REVISIÓN TECNICOMECANICA:	N/A			PM	SI
		VENCE:	NO APLICA		COBIJAS:	AM	N/A
						PM	NO

OBSERVACIONES GENERALES

COMO NOVEDAD EN LOS REQUERIMIENTOS, LOS OPERARIOS NICOLAS LEAL DE CÉDULA 1,022,440,338 Y ESTEBAN GOMEZ DE CÉDULA 1,000,594,319 NO PORTA REFLECTIVOS EN LA NOCHE. ADICIONALMENTE EL CAMIÓN NO CUMPLÍA CON LAS EXIGENCIAS DE TAMAÑO PARA RECOGER TODO EL MATERIAL DE LA RUTA. EL OPERARIO ESTEBAN GOMEZ DE CÉDULA 1,000,594,319 LLEGA SOBRE LAS 20:18 HORAS

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	66	0	0	57	37	24	0	0	10	0	0	5	0	21		R	Regular
ESTADO	B	N/A	N/A	B	B	B	N/A	N/A	R	N/A	N/A	B	N/A	R		M	Malo

Observaciones adicionales:
- SE INICIA RECOLECCIÓN CON SOLO 1 DE LOS OPERARIOS DE NOMBRE NICOLAS LEAL DE CÉDULA 1,022,440,338 A LAS 20:10 HORAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TARDE						

NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	DANIEL FELIPE CAMELO VERGARA